

# 2019년 소방용수시설 불량맨홀 정비 현황 및 검수 결과

□ 지시번호 : 2019년 총괄

□ 공 사 명 : 2019년 소방용수시설 불량맨홀 정비공사

○ 공사완료 내역(소화전 2019호 등 14개소)

연번	관할	용수번호	형식	주 소 (주변상가,건물명)	맨홀 종류	규격	관리기관	높이	작업내용	조사결과	비고
1	면목	2019	지하식	봉우재로20길23	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	침하	양호	
2	중화	4046	지하식	봉화산로3길168	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	침하	양호	
3	중화	4358	지하식	봉화산로15길14	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	침하	양호	
4	중화	4221	지하식	동일로109가길26	소화전	Ø648	중랑소방서	T=7cm	침하	양호	
5	중화	4281	지하식	동일로140길12	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	침하	양호	
6	면목	2252	지하식	겸재로24길25	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	침하	양호	
7	면목	2138	지하식	면목로47길26	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	침하	양호	
8	면목	2112	지하식	면목로45길11	소화전	Ø648	중랑소방서	T=20cm	침하	양호	
9	면목	2370	지하식	동일로101길46	소화전	Ø648	중랑소방서	T=2cm	침하	양호	
10	망우	3080	지하식	망우로68길89	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	침하	양호	
11	망우	3450	지하식	용마산로94길44	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	침하	양호	
12	망우	3542	지하식	상봉로1길 40	소화전	Ø648	중랑소방서	T=7cm	인상	양호	
13	망우	3092	지하식	망우로71길 36 (치킨호프)	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	돌출,파손	양호	
14	중화	4086	지하식	동일로157길 53	소화전	Ø648	중랑소방서	T=5cm	포장	양호	