

※ 중량물재생센터 제2처리장 배전반 안전진단 결과에 대한 긴급 보고

- 진단 실시 일자 : 2019년 05월 09일
- 진단 대상 : 제2처리장 배전반
- 진단 수행업체 : (주) 동양티피티
- 투입 인원 : 오세일 이사 외 1명
- 진단 소견 : 내부 부식성 가스(하수가스)로 인한 배전반 내부 전기설비의 부식 및 노후화가 심각해지고 있으므로, 사고 예방 및 전기설비의 안정적 운영을 위해 부식되거나 노후화된 전기설비의 교체가 요구됩니다.
- 참조 사진

