

행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사

「2019년 3/4분기 승무본부」

# 승무원침실 점검 결과보고

2019. 9.

- 2019년 3/4분기 승무본부 -  
**승무원침실 점검 결과보고**

승무원침실 관리실태 점검을 통해 쾌적한 침실환경을 조성하고 산업재해예방 활동으로 직원의 안전·보건을 유지·증진하고자 함

**【 관련근거 】**

- 산업안전보건법 시행령 제13조(안전관리자의 업무 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제79조 및 81조(휴게시설, 수면장소 설치)
- 2019년 3/4분기 주박지 침실점검 계획 통보 [대공원승무-2927(2019. 8. 5.)]

**1      개      요**

□ 기      간: 2019. 8. 6.(화) ~ 9. 11.(수)

□ 점검방법: 현업 관리자 점검 후 승무본부 안전관리자 피드백 점검

□ 점검사항

- ① 동절기 대비 전열기구 및 보일러 상태 점검
- ② 음주측정기(스트로우 보관함 포함) 및 응급의약품 관리상태 점검
- ③ 주박지 청소 및 정리상태 적절성 등
- ④ 기타 주박지 침실 환경상태 및 불편사항 점검

**2      점      검      결      과**

**1. 동절기 대비 전열기구 및 보일러 상태 점검**

- (수서, 대림)보일러 교체 및 전기판넬 점검으로 불편사항 사전 예방
- (신내, 대공원, 신평, 잠실)보일러 수 보충을 통해 보일러 과열 방지



보일러 교체(수서)



전기판넬 점검(대림)



보일러 수 보충(대공원)

## 2. 음주측정기(스트로우 보관함 포함) 및 응급의약품 관리상태

- 음주측정기 점검 및 스트로우 보충으로 쾌적한 주차지 환경 제공 (신정, 상계, 동작, 영등포, 신내, 수색, 대공원, 신풍, 잠실)
- 응급의약품 구비 및 보충으로 응급시 대처 가능한 주차지 환경 조성 (전 주차지 양호하며, 응급의약품 보충 확인)



























		
음주측정기 점검(잠실)	음주측정기 스트로우 관리 양호(동작)	응급의약품 보충(수색)

## 3. 주차지 청소 및 정리정돈 상태

- (전 주차지 청결상태 양호) 관리감독자의 정기적 주차지 점검 실시로 청결상태 유지와 위생적인 주차지 환경 제공
- (동대문, 지축, 답십리, 잠실) 냉방기(온풍기) 필터 청소 및 청소를 통해 쾌적한 주차지 환경 제공
- (대림, 답십리, 잠실) 전선정리 및 멀티탭 추가 설치로 전기 재해에 대비하여 사전 예방

		
주차지 청소(신내)	침구류 교체 및 정리정돈(동대문)	케이블 타이로 전선정리(답십리)

## 4. 주요 개선사례

사업소	개선사례	조치 전	조치 후	비고
신답	침실 이불장 수선 등 3건			
동대문	온열기 필터청소 등 2건			
대림	주박지 랜턴 지급 등 5건			
신정	신도림 침실 형광등 교체 등 4건			
지축	응급의약품 보충 등 2건			
수서	노후 보일러 교체 등 2건			
상계	보일러 점검 등 5건			
동작	스트로우 보충 등 4건			
답십리	천정환풍구 조리개 조절로 소음감소, 에어컨 배수펌프 교체, 출입문 손잡이 설치 등 6건			
영등포	침구류 신형으로 교체 등 5건	사진 생략		
신내	침구류 정리정돈 및 청소 등 4건	사진 생략		
수색	공기청정기 냉각수 보충 등 5건			
대공원	음주측정기 점검 등 4건			
신풍	비상유도등 정비 등 5건			
잠실	음주측정기 점검, 공기청정기 필터 교체, 보일러 상태 점검 등 8건			

### 3

### 향후계획

- 현업 관리감독자 및 안전관리자의 지속적 관심으로 주박지 환경 및 청결상태는 현행 유지하고, 사업소별 개선 우수사례는 횡단전개를 통해 주박지 환경을 적극 개선하고자 하며,
- '19년 4/4분기 주박지 점검계획은 흑한기 대비하여 보일러, 온풍기 등 전열기 관리 실태와 소화기 비치 상태를 점검하여 안전하고 쾌적한 주박지 환경을 제공하고자 합니다.

붙임: 승무사업소별 주요 개선사례 1부. 끝.