

실적평가 결과보고

[시립 노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사]

사업명	시립 노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사	발주기관	도시기반시설본부
사업기간	2017.11.15 (수)~2019.03.14 (목)	평가시점	60%
평가기간	2018.09.12 (수)~2019.01.21 (월)	평가구분	시공평가
대상업체	(주)선광전설	대상기술자	김수현
평가일자	2019.01.21 (월)	총점	91.4
실적평가총평	공기에 맞추어 공사 진행이 이루어 지고 있으며, 한건의 안전사고 없이 공사 진행이 되고 있다.		

구분	배점	평가항목	평가					평가의견	첨부	
			우수 (1)	양호 (0.8)	보통 (0.6)	미흡 (0.4)	불량 (0.2)			
공정관리	15	5	공정관리계획 적기수립		●				건축공정에 맞추어 공정 계획 적정하게 수립함	
		5	공정관리의 적정성		●				공정진행사항은 건축 진행에 따라서 진행함	
		5	부진공정 만회대책 수립 적정성	●					부진사항 없이 공정 진행함	
시공관리	30	3	현장인원배치의 적정여부	●					적정인원 배치로 공사수행함	
		4	시공계획 적기수립 및 적정성	●					시공계획 적기수립으로 시공에 만전을 기함	
		4	시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부			●			시공전에 문제점은 사전에 현장을 보고 협의후 시공 진행 하여 재시공이 없도록 함	
		4	주요공종 시설물의 도면, 시방서 합치(만족) 여부	●					관급자재의 적정투입과 도면과시방서 불일치 부분은 사전에 검토후 시공함.	
		4	계측관리 적정성		●				배선후 절연저항 측정등 실시	
		3	표준계약서 사용여부	●					자재등 계약서는 표준계약서 사용	
		4	하도급계약의 적정도	●					전기공사는 하도급 사항은 없음	

		4	하도급(업체) 관리의 적정성	●					하도급 사항은 없고 자재 납품업체는 있어서 적기에 납품하고 대급 지급 철저	
품질관리	10	2	품질관리계획 및 품질시험계획 수립 적정성	●					품질관리 계획의 철저를 우수할 품질의 시공이 되도록 관리함.	
		2	품질관리자 적정배치 여부		●				품질관리자의 저것 배치로 시공후 검측 실시함.	
		2	품질관리계획 및 품질시험계획의 이행 적정성		●				품질관리 계획에 따른 시험실시	
		2	시험실, 시험장비 적정 확보		●				시험 장비 구비(테스터, 접시저항 테스터등)	
		2	건설자재 및 기계.기구 관리상태	●					공도구 관리 철저히로 감전재해 예방	
안전관리	20	3	안전관리계획 수립 적정성	●					안전관리 계획 수립 적정	
		3	안전관리자 적정배치 여부	●					안전관리자 적정 배치	
		3	안전관리계획 이행의 적정성	●					안전관리 이행 적정함	
		3	안전점검(정기/수시) 시행 여부	●					안전점검은 수시로 실시	
		3	안전교육 시행 여부	●					주기적인 안전관리 실시	
		3	안전관리비 적정사용 여부		●				안전관리비 적정 사용	
		2	유해위험계획서 수립 적정성		●				유해위험계획서 적정	
환경관리	10	2	환경관리계획 수립의 적정성		●				환경관리계획 수립 적정	
		2	환경관리계획 이행의 적정성		●				환경관리계획 적정	
		2	현장발생폐기물 처리의 적정성		●				현장 폐기물 처리 적정	
		2	환경영향평가 협의내용 이행 여부		●				환경영향 평가 협의 이행	
		2	공사장 주변(밖) 환경관리의 적정성		●				공사장 밖의 환경관리 적정	
기타	15	5	민원해결능력	●					민원발생전에 사전 협의 진행	
		5	유관기관 협의 및 의견 조정능력	●					관계기관 한전, 한국전기안전공사등 사전 업무 협의	
		5	임금체불관리	●					임금체불 없음	
서			예산절감 사례							

술 식 평 가	시공사 과실로 발주청 손해발생 사례		
	공법개선/우수시공 사례		
	디자인개선 사례		
	신기술, 특수공법 적용 사례		
	부실시공사례		
	(고질)민원 해결사례		

》 사고이력