

정기(기동점검) 점검 결과보고

[별내선(8호선연장) 1공구 건설공사]

□ 점검일시 : 2020.08.06 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 기타 안전관리(도시철도사업부)

- 1-1구간 작업장 주변 도로 침하 및 동공발생구간에 대하여 조속히 복구 작업을 실시하여관리 하기 바라며, 수시로 현장 순찰을 실시하고 유사 상황발생시 안전사고가 발생되지 않도록 대처하기 바람.

- 아울러, 복구작업시에는 신호수 배치 및 차량 통제 등 교통관련 안전에 유의하여 작업을 실시하기 바람.



○ 기타 안전관리(도시철도사업부)

- 1-1구간에서 시점방향 하수BOX 주변에서 우수가 유입되는 것으로 육안상 확인되니, 지속적으로 양수조치 및 주의관찰을 실시하고, 향후 명확한 원인을 파악하여 조치하기 바람
- 정거장 구간은 2공구 터널작업장과 인접, 연계되어 있어 정거장구간에 유입된 우수가 2공구 터널작업장으로 유입될 우려가 있으니 침수 또는 정거장 긴급상황 발생을 대비하여 2공구 터널작업장과 상시 정보를 공유하여 관리하기 바람.



○ 기타 안전관리(도시철도사업부)

- 1-2구간 작업장은 출입문을 통제하여 관리하기 바람.

