

정기(기동점검) 점검 결과보고


[남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사]

- 점검일시 : 2020.11.03 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현

○ 흙막이가시설 안전(토목부)

- 프루시오 아파트 앞 하수암거 가시설(CIP) 작업은 주열이 일부 어긋나 있으니 향후 굴착 시 틈이 발생하여 있을 경우 토사 유출 등이 발생하지 않도록 보완 조치 요망.

※ 건설안전기본지침 P-30
(흙막이공사 안전시설 및 작업기준)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 남부순환도로 가설방음벽 훼손 해체구간으로 통행중인 이륜차 등이 추락할 우려가 있으니 안전대책 강구 요망.



○ 기타 안전관리(토목부)

- 개봉주유소 앞 도로단차 발생 구간은 사면부에서 보행사고가 발생할 수 있으니 이에 대한 위험을 알릴 수 있도록 경고 및 위험 표지 부착 요망.

