

정기(기동점검) 점검 결과보고

[세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2021.04.20 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이경석

○ 추락재해 예방(설비부)

- 을지로 보행교 작업은 사다리 높이가 2m이상으로 추락재해 위험이 있으니 다른 작업방법을 검토 하기 바라며, 현장여건상 사다리를 이용할 경우 추락방지시설(생명줄) 설치 및 안전대 체결 후 작업하도록 보완 바람
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)

