

문서번호	물재생시설과-22811
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

시 민

주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장
		06/10



2022년 상반기 분뇨수집 · 운반차량 개선 결과보고

2022. 6. 10. (금)

물순환안전국
(물재생시설과)

분뇨 수집 · 운반차량 개선 결과보고

분뇨수집·운반차량의 청결상태 유지 및 악취방지를 위해 분뇨수집·운반차량을 점검하고 적발차량에 대한 개선 결과를 보고드립니다

I 추진근거

- 하수도법 제69조(보고·검사)
 - 분뇨수집·운반업자에 대한 검사
- 환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도점검 규정 제4조, 제17조
 - 분뇨수집·운반업자에 대한 검사, 감시활동에 민간인 참여 민·관 합동점검
- 분뇨차량 청결상태 유지방안(물재생시설과-101812, 2011.4.5)
- 2022년도 분뇨차량 청결도 점검계획(물재생시설과-20046, 2022.3.22.)

II 점검개요 및 점검결과

- 점검개요
 - 기 간 : 2022. 4. 6.(수) ~ 4. 8.(금)
 - 점검장소 : 중랑, 난지, 서남물재생센터 분뇨반입장 앞
 - 점검방법 : 물재생시설과 · 시민자율환경감시단 합동 점검

점검장소	점검일자	점 검 자	
중랑물재생센터	'22.4.6.(수)		
난지물재생센터	'22.4.7.(목)		
서남물재생센터	'22.4.8.(금)		

- 점검내용 : 차량 외관, 탈취기 교체 여부, 악취발생 여부 등
 - 점검기준 미달시 지적사항 조치결과 제출 : '22.5.31.限
 - 점검기준의 불량으로 구분된 차량은 1일 반입제한 실시 : '22.4.27.

점검결과(세부사항 : 붙임1 참조)

- 대부분 차량의 외관상태가 청결하고, 탈취시설도 주기적으로 관리하고 있음(월 1회 이상 탈취제 교체)
- 도색불량 및 탈취제 미교체 등으로

주) 탈취제 미교체 차량 일부(3건)는 최근 진출된 차량이므로 적발대상에서 제외함

주요 지적사항 및 조치결과 사진(세부사항 : 붙임2 참조)

Ⅲ

향후계획

- 분뇨수거 운반차량의 청결도 유지를 위하여 현재와 같이 민관 합동점검 지속 시행
- 개선조치 중인 차량에 대하여 조치결과 확인 : '22.6월
 - 전면 도색불량으로 지적되었으나, 업체에서 차량 탱크교체 등을 포함하여 개선 이행 중

- 붙임 1. 2022년 상반기 분뇨수집·운반차량 청결도 점검 결과보고 1부.
2. 개선차량 사진(탈취제 교체 현황 포함) 1부.
3. 개선결과 보고서 각 1부. 끝.