

붙임 2 어린이놀이시설 안전 점검표

놀이시설번호	554493	놀이시설명	은평병원 발달센터 어린이놀이터		점검일시	2022. 9. 16	
놀이기구 설치현황	조합놀이대, 충격흡수용표면재		점검자	성명	김보은	김보은	
			(안전관리자)		연락처	02-300-8123	
구 분	설치검사/정기시설검사	보험가입	안전교육 이수	놀이시설 정기소독	안전점검 실시 및 기록보관		
이행일(기관)	2021.12.13 (한국생활환경안전협회)	2022.2.18 (영조물순해배상보험)	2022. 3. 19 (한국생활환경안전협회)	실시	실시		
시스템 입력여부	○	○	○				
조치예정일 (미이행 사유)	-	-	-				

1) 정기소독 대상(감염병 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표7)

소독을 해야 하는 시설의 종류	소독횟수	
	4월-9월	10월-3월
- 식품접객업 업소(연면적 300제곱미터 이상)	1회 이상/ 1개월	1회 이상/ 2개월
- 사무실용 및 복합용도 건축물(연면적 2천제곱미터 이상)	1회 이상/ 2개월	1회 이상/ 3개월
- 공동주택(300세대 이상)	1회 이상/ 3개월	1회 이상/ 6개월

2) 시설물 점검 기준

- ①양 호 : 이용자에게 위해(危害)·위험을 발생시킬 요소가 없는 경우
- ②요주의 : 이용자에게 위해·위험을 발생시킬 요소는 발견할 수 없으나, 어린이놀이기구와 그 부품의 제조업체가 정한 사용연한이 지난 경우
- ③요수리 : 이용자에게 위해·위험을 발생시킬 요소가 되는 틈, 헐거움, 날카로움 등이 생길 가능성이 있거나, 어린이놀이시설이 더럽거나 안전 관련 표시가 훼손된 경우
- ④이용금지 : 어린이놀이시설의 이용자에게 위해·위험을 발생시킬 수 있는 틈, 헐거움, 날카로움 등이 있거나 위해가 발생한 경우

구 분	점검항목	점검결과	구체적인 상태(요주의 · 요수리 · 이용금지 시)	조치계획(예정일 포함)
1.부대시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 율타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 ○ 화장실의 파손 및 청결 ○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 ○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐 ○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐 ○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐 ○ 놀이터내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물질 존재 	<ul style="list-style-type: none"> - - - ○ ○ ○ - 		
2.놀이터 공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기 ○ 놀이터의 배수, 쓰레기 적재 및 입구의 주차 상태 ○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태 ○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 ○ 기구 및 시설의 도장 상태 ○ 그네고리('S' 혹)의 풀림 및 파손 ○ 그네 좌석판의 파손 ○ 그네 화동구 베어링의 윤활유 주입 상태 ○ 그네 줄의 꼬임 ○ 그네 체인의 모양 변형 ○ 그네 줄의 균형 상태 	<ul style="list-style-type: none"> - - - ○ ○ ○ - - - - - - 		
3.그네	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그네 추락지대까지 비타재의 층분 여부, 추락시 상해위험 장애물 존재 ○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재 ○ 금속재질의 녹 발생 ○ 금이 간 곳의 존재 ○ 페인트 칠이 벗겨짐 ○ 들출부나 거친면의 존재 ○ 볼트나 나사의 풀림 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - ○ 		
4.미끄럼틀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 ○ 미끄럼틀 계단의 파손 ○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손 ○ 착지판에 흙 및 물의 존재 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○ 		

구 분	점검항목	점검결과	구체적인 상태(요주의 · 요수리 · 이용금지 시)	조치계획(예정일 포함)
· 건너는 기구	○ 금속부분의 녹슴	-		
	○ 금이 간 곳의 존재	-		
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	-		
	○ 돌출부나 거칠음	-		
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	-		
	○ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	-		
	○ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 앙김, 벗겨짐)	-		
	○ 지지대가 느슨해졌는 지 여부	-		
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	-		
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	-		
8.오르는 기구	○ 금이 간 곳의 존재	-		
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	-		
	○ 돌출부나 거칠음	-		
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	-		
	○ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	-		
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	-		
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	-		
	○ 금이 간 곳의 존재	-		
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	-		
	○ 돌출부나 거칠음	-		
9.건너는 기구 · 공중놀이 기구	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	-		
	○ 금베수 상태(물공급 노즐, 오버플로우, 배수구 등)	-		
	○ 매달려 있는 구동구조물 상태(베어링, 이중안전장치 등)	-		
	○ 미끄럼방지 조치 상태(테일, 매트 등)	-		
	○ 수질오염 상태(부유물질 등)	-		
	○ 기초부, 연결부 등의 물고임 및 부식 상태	-		
	○ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	-		
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	-		
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	-		
	○ 금이 간 곳의 존재	-		
10.물이용 놀이기구	○ 페인트 칠이 벗겨짐	-		
	○ 돌출부나 거칠음	-		
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	-		
	○ 금베수 상태(물공급 노즐, 오버플로우, 배수구 등)	-		
	○ 매달려 있는 구동구조물 상태(베어링, 이중안전장치 등)	-		
	○ 미끄럼방지 조치 상태(테일, 매트 등)	-		
	○ 수질오염 상태(부유물질 등)	-		
	○ 기초부, 연결부 등의 물고임 및 부식 상태	-		
	○ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	-		
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	-		

※ 조합놀이대는 상기 점검항목 중에서 해당되는 부분을 선택하여 점검

※ 점검결과는 ① 양호, ② 요주의, ③ 요수리, ④ 이용금지 중 택 1