

안전관리 업무 수행내역 및 결과






점검일

2023년 7월 31일

안전점검 장소

서울역사박물관

업무수행 결과 및 개선조치

위치	위험요인	문제사진	개선조치	개선사진
조 경 창 고	공기압축기 용기 일부 부식 등 노후로 인하여 사용시 폭발 등 사고 위험 (공기압축기 작동도 잘 안된다고 합니다.)		부식된 부분을 도색작업 하여도 사고 위험이 있습니다. 교체 사용 권고 합니다.	▶ 미작동 원인 사항은 전문업체로 하여금 수리 중 이며, '24년 본 예산 확보 후 신규 제품 교체 예정임
	휘발 소분용기에 대한 물질명, 경고표지 등 미부착		소분용기에 물질명, 경고표지(그림문 구), 유해위험성 등 부착 관리	▶ 소분용기 경고 표지 등 부착완료 
	농약 등에 대한 물질안전보건자료 미게시		물질안전보건자료 게시 년 1회 이상 교육 실시 (물질 미사용시 폐기 조치 요망)	▶ 농약제품 물질 안전보건자료 (MSDS) 게시완료 

안전관리 업무 수행내역 및 결과





점 검 일

2023 년 7 월 31 일

안전점검 장소

서울역사박물관

업무수행 결과 및 개선조치

위치	위험요인	문제사진	개선조치	개선사진
조 경 창 고	자재에 대한 중량물 무게중심 표지판 부착하였으나 해당 무게 미작성		중량물 무게중심 표지판에 해당 무게 및 무게중심 작성	
	안전대착용에 대한 지시표지판 미부착		안전대 착용 지시표지판 부착	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>				