

정기(기동점검) 점검 결과보고

[영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)]

□ 점검일시 : 2024.01.03 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 정달영, 지민수

○ 기타 안전관리(영동대로복합개발추진단)

- 흡연장이 복공 설치중인 작업장 인근에 위치하여 불안전하오니, 안전한 공간으로 재설치바람

※ 위험성감소대책 미시행사항

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제79조(휴게시설)



○ 품질관리(영동대로복합개발추진단)

- 주형보 보강 스티프너 용접시 스칼렛 흠을 감싸서 용접이 되도록 관리 바람

- 고장력 볼트 토크시험시 적용하는 축력은 현장에서 축력시험을 실시하여 적용하기 바람

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리감독자의 유해? 위험 방지 업무 등)

