

설날대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	서울교	포장부 및 교량상부 양호함	지속점검 실시	(1-1) (1-2)
2	고척교	포장부 및 교량상부 양호함	지속점검 실시	(2-1) (2-2)
3	광명교	포장부 및 교량하부 양호함	지속점검 실시	(3-1) (3-2)
4	개봉교	포장부 및 교량하부 양호함	지속점검 실시	(4-1) (4-2)
5	행주1교	포장부 및 교량상부 양호함	지속점검 실시	(5-1) (5-2)
6	행주2교	포장부 및 교량상부 양호함	지속점검 실시	(6-1) (6-2)
7	개화교	포장부 및 교량하부 양호함	지속점검 실시	(7-1) (7-2)
8	개봉고가차도	포장부 및 고가상부 양호함 (성능개선중)	지속점검 실시	(8-1) (8-2)
9	공동터널	터널내부 양호함	지속점검 실시	(9-1)
10	생태터널	포장부 및 터널내부 양호함	지속점검 실시	(10-1) (10-2)
11	오목교서측 지하차도	슬래브 및 지하차도 내부 양호함	지속점검 실시	(11-1) (11-2)
12	개봉지하차도	지하차도 내부 양호함	지속점검 실시	(12-1) (12-2)
13	개화천복개구조물	포장부 및 구조물하부 양호함	지속점검 실시	(13-1) (13-2)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2021. 1.

점검자 직) 시설6급

성명) 최선보 **최선보**

직) 시설6급

성명) 강연홍 **강연홍**

□ 점검 및 정비 사진





연번: 4-1 개봉교 포장점검



연번: 4-2 교량하부 점검



연번: 7-1 개화교 포장점검



연번: 7-2 교량하부 점검



연번: 5-1 행주1교 포장점검



연번: 5-2 교량상부 점검



연번: 8-1 개봉고가차도 성능 개선중



연번: 8-2 고가상부 점검



연번: 6-1 행주2교 포장점검



연번: 6-2 교량상부 점검



연번: 9-1 공동터널 내부점검







설날대비 도로시설물 안전점검 보고서


연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	개화지하차도	U-TYPE 옹벽부 점검	특이사항없음	(1-1)
		BOX 점검	특이사항없음	(1-2)
		도로포장 및 배수로 점검	특이사항없음	(1-3)
2	공항입구지하차도	U-TYPE 옹벽부 점검	특이사항없음	(2-1)
		BOX 점검	특이사항없음	(2-2)
		도로포장 점검	특이사항없음	(2-3)
		배수로 점검	특이사항없음	(2-4)
3	외발산지하차도	U-TYPE 옹벽부 점검	특이사항없음	(3-1)
		BOX 점검	특이사항없음	(3-2)
		도로포장 점검	특이사항없음	(3-3)
		배수로 점검	특이사항없음	(3-4)
4	서부트럭터미널앞 지하차도	U-TYPE 옹벽부 점검	특이사항없음	(4-1)
		BOX 점검	특이사항없음	(4-2)
		도로포장 점검	특이사항없음	(4-3)
		배수로 점검	특이사항없음	(4-4)
5	오류철도고가차도	교량하부 및 교량받침점검	특이사항없음	(5-1) (5-2)
		보행로 및 연석부 점검	특이사항없음	(5-3)
		교면포장점검(망상균열 다수)	21년도 단일공사 시행예정	(5-4)
6	화곡터널	터널 진출입부 점검	특이사항없음	(6-1)
		옹벽부 점검	특이사항없음	(6-2)
		터널 내부 및 포장 점검	특이사항없음	(6-3)
		보행로 점검	특이사항없음	(6-4)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2021. 1. 14

점검자 직) 시설7급 성명) 이 승 훈 
 직) 시설7급 성명) 김 규 춘 

□ 점검 및 정비 사진



□ 점검 및 정비 사진



연번2-3: 배수로 점검



연번2-4: 도로포장 점검



연번3-1: U-TYPE 옹벽부 점검



연번3-2: BOX내부 점검



연번3-3: 배수로 점검



연번3-4: 도로포장 점검

□ 점검 및 정비 사진



연번4-1: U-TYPE 옹벽 및 방음판 점검



연번3-2: BOX내부 점검



연번4-3: 배수로 점검



연번4-4: 도로포장 점검



연번5-1: 교량 하부 점검



연번5-2: 교량받침점검

□ 점검 및 정비 사진



연번5-3: 보행로 및 연석부 점검

연번5-4: 교면포장점검



연번6-1: 터널 진출입부 점검

연번6-2: 옹벽 점검



연번6-3: 터널 내부 및 포장점검

연번6-4: 보행로 점검

설날대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	가마산고가차도	고가하부 점검	특이사항없음	(1-1)
		교대 점검	특이사항없음	(1-2)
		신축어음 점검(신축어음손상)	21년 일상유지 보수공사	(1-3)
		도로포장 점검	특이사항없음	(1-4)
2	가마산지하차도	U-TYPE 옹벽부 점검	특이사항없음	(2-1)
		BOX 점검(벽체파손)	21년 일상유지 보수공사	(2-2)
		배수로점검(준설요함)	기동반 작업지시	(2-3)
		보행로점검(조인트부 파손)	21년 일상유지 보수공사	(2-4)
3	고척2지하차도	U-TYPE 구간 점검	특이사항없음	(3-1)
		도로포장 및 배수로 점검	특이사항없음	(3-2) (3-3)
		BOX 점검	특이사항없음	(3-4)
		교면포장 점검	특이사항없음	(4-1)
4	구로1교	보행로 점검	특이사항없음	(4-2)
		교대 점검	특이사항없음	(4-3)
		교량하부(거더) 점검	특이사항없음	(4-4)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2021. 1. 26

점검자 직) 시설7급 성명) 이 승 훈 **이승훈**
 직) 시설6급 성명) 강 연 홍 **강연홍**

□ 점검 및 정비 사진



□ 점검 및 정비 사진



□ 점검 및 정비 사진



설날대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	여의2지하차도	U-TYPE 옹벽부 점검	특이사항없음	(1-1)
		도로포장 및 배수로 점검	특이사항없음	(1-2) (1-3)
		BOX점검	특이사항없음	(1-4)
2	여의하류지하차도	진출입부 점검(BOX외관)	특이사항없음	(2-1)
		BOX 내부 점검	특이사항없음	(2-2)
		배수로점검	특이사항없음	(2-3)
		날개벽 이격점검	특이사항없음	(2-4)
3	영등포R IC	고가하부 점검	특이사항없음	(3-1)
		교면포장 점검	특이사항없음	(3-2)
		배수구 막힘	기동반 작업지시	(3-3)
		신축이음 파손	기동반 작업지시	(3-4)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2021. 1. 27

점검자 직) 시설7급 성명) 이 승 훈 **이승훈**
 직) 시설6급 성명) 강 연 홍 **강연홍**

□ 점검 및 정비 사진



□ 점검 및 정비 사진



설날대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	목동교	포장부 양호함	공사진행중으로 지속점검 실시	(1-1)
2	여의2교	국회방향 포장노후	지속점검 실시	(2-1)
3	선유교	특이사항 없음	기둥부 등 지속점검 실시	(3-1)
4	여의하류2교	특이사항 없음	-	(4-1)
5	광복교	성능개선 공사중 (포장부 노후)	지속점검 실시	(5-1)
6	가족길교	특이사항 없음	-	(6-1)
7	신월IC	포장부 등 특이사항 없음	지속점검 실시	(7-1)
8	시흥IC	포장부 등 양호함	지속점검 실시	(8-1)
9	국회앞지하차도	포장부 양호함	지속점검 실시	(9-1)
10	등촌지하차도	포트홀 발생 배수로 쓰레기 적치 등	기동반 보수완료 현장에서 수거완료	(10-1) (10-2)
11	목동교서측 지하차도	배수로 낙엽적치	기동반 청소 완료	(11-1)
12	노들길지하차도	포장부 노후	지속점검 실시	(12-1)
13	작동터널	포장부 노후	지속점검 실시	(13-1)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2021. 1. 18 ~ 1. 21

점검자 직) 시설6 성명) 강 연 홍(성명)

직) 시설6급 성명) 최 선 보(성명)

□ 점검 및 정비 사진



1-1: 목동교 현황사진(구교)



교량하부(공사중)



2-1: 여의2교 포장부 현황(포장노후)



교량하부



3-1: 선유교



기둥부 점검



4-1: 여의하류 2교(포장부 점검)



교량하부 점검



7-1 : 신월IC점검(포장부)



교량하부 점검



5-1: 광복교(공사중)



교량하부 점검



8-1 : 시흥IC 포장부 점검



교량하부 점검



6-1: 가족길교(포장부)



교량하부 점검



9-1 : 국회앞지하차도 점검(시점)



포장부 점검(종점)



10-1 : 등촌지하차도 점검(포트홀)

포트홀 보수완료(기동반)



10-2 : 등촌지하차도 배수로 쓰레기 등

쓰레기 제거완료



11-1 : 목동교서측지하차도(배수로)

낙엽등 제거 완료(기동반)



12-1 : 노들길지하차도 포장부 노후

터널구간 포장 양호



13-1 : 작동터널 점검(포장 노후)

시설물 노후(지속점검)

설날대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	범박터널	특이사항없음	-	(1-1)
2	역곡천교	신축이음덮개 첩판이격	서울주택도시공사 하자보수지시	(2-1)
3	선정교접속교	특이사항 없음	-	(3-1)
4	개화램프교	특이사항 없음	-	(4-1)
5	화곡고가	거더박스 양호	지속점검 실시	(5-1)
6	오금지하차도	배수로 첩판이탈	즉시 조치완료	(6-1)
7	오목지하차도	배수로 상태양호	지속점검 실시	(7-1)
8	성산지하차도	옹벽접속부 일부박락	지속점검 실시	(8-1)
9	서울교접속지하차도	상부 슬라브 백태	지속점검 실시	(9-1)
10	구로지하차도	특이사항없음	-	(10-1)
11	행주IC교	포장부 양호	지속점검 실시	(11-1)
12	개화IC	유도배수로 정비완료등 특이사항없음	-	(12-1)
13	영창IC하부복개	특이사항 없음	-	(13-1)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2021. 1. 18 ~ 1. 28

점검자 직) 시설6급 성명) 주 영 진 (서명)

직) 시설7급 성명) 이 승 훈 (서명)

□ 점검 및 정비 사진



1-1: 범박터널



2-1: 역곡천교 (신축이음덮개첩판이격)



3-1: 선정교접속교 (소성변형정비완료)



4-1: 개화램프B교



7-1 : 오목지하차도(포장양호)



5-1: 화곡고가



8-1 : 성산지하차도(접속부박락)



6-1: 오금지하차도(배수로철판이탈)



조치완료



9-1 : 서울교접속지하보차도



,



10-1 : 구로지하차도(포장부양호)



11-1 : 행주IC교



12-1 : 개화IC(유도배수판 정비완료)



13-1 : 염창IC하부복개(신축이음부양호)



양식2)

“설” 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	오금교	보행로 및 교면포장	특이사항 없음	(1-1)
2	오목교	교면포장	특이사항 없음	(2-1)
3	도림교	교면포장 및 보행로	특이사항 없음	(3-1)
4	오금교접속교	구조물 본체	특이사항 없음	(4-1)
5	개봉철도고가	교면포장부 ※ 바닥판하면 성능개선공사 현장	특이사항 없음	(5-1)
6	가리봉철도고가	교면포장부	특이사항 없음	(6-1)
7	공단IC	교면포장부	특이사항 없음	(7-1)
8	오류IC	교면포장부 ※ 개봉동사거리 평면화공사 현장	특이사항 없음	(8-1)
9	신도림지하차도	포장부, U-TYPE 옹벽	특이사항 없음	(9-1)
10	구로역지하차도	포장부, U-TYPE 옹벽	특이사항 없음	(10-1)
11	오목교동측 지하보차도	구조물 본체 구조물	특이사항 없음	(11-1)
12	도림천복개(좌안)	교면포장부	특이사항 없음	(12-1)
13	도림천하류복개	구조물 본체	특이사항 없음	(13-1)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.







2021. 1.

점검자 직) 시설7급 성명) 김 규 춘 
 직) 시설7급 성명) 이 승 훈 






□ 점검 및 정비 사진(1)

		특이사항 없음
연번: (1-1), 오금교 : 보행로 및 교면포장부 점검		정비 후
		특이사항 없음
연번: (2-1) 오목교 : 교면포장 점검		정비 후
		특이사항 없음
연번: (3-1) 도림교 : 교면포장 및 보행로 점검		정비 후
		특이사항 없음
연번: (4-1) 오금교접속교 : 옹벽 BOX 구조물		정비 후
		특이사항 없음
연번: (5-1) 개봉철도고가 : 교면포장부		정비 후

□ 점검 및 정비 사진(2)

		특이사항 없음
연번:(6-1) 가리봉철도고가: 교면포장부		정비 후
		특이사항 없음
연번:(7-1), 공단IC 1램프 : 교면포장부		정비 후
		특이사항 없음
연번:(8-1), 오류IC : 교면포장부		정비 후
		특이사항 없음
연번:(9-1), 신도림지하차도 포장부		정비 후
 		특이사항 없음
연번:(11-1) 구로역지하 : 포장부		정비 후

□ 점검 및 정비 사진(3)

 		특이사항 없음
연번:(12-1) 오목교동측지하보차도 : BOX본체구조물		정비 후
		특이사항 없음
연번:(13-1), 도림천복개(좌안) : 교면포장		정비 후
 		특이사항 없음
연번:(12-1) 도림천하류복개: 포장부, BOX본체		정비 후