

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-05166

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	노원구보건소(생활건강과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	4층 냉수 등 30건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 6월 12일 결과완료일 : 2018년 6월 25일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
4층 냉수(노원-6-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
4층 온수(노원-6-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
3층 냉수(노원-6-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
3층 온수(노원-6-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자화장실 냉수(노원-6-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각수(노원-6-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
4층 화장실 냉수(노원-6-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
4층 화장실 온수(노원-6-8)	레지오넬라균	-	40,000 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
4층 샤워실 냉수(노원-6-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
4층 샤워실 온수(노원-6-10)	레지오넬라균	-	2,800 CFU/L

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
1층 화장실 냉수(노원-6-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1층 화장실 온수(노원-6-12)	레지오넬라균	-	600 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
6층 샤워실 냉수(노원-6-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
6층 샤워실 온수(노원-6-14)	레지오넬라균	-	4,400 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
저수조(노원-6-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑(노원-6-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저수조(노원-6-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
16층 화장실 냉수(노원-6-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
16층 화장실 온수(노원-6-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
16층 샤워실 냉수(노원-6-20)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
16층 샤워실 온수(노원-6-21)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
15층 화장실 냉수(노원-6-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
15층 화장실 온수(노원-6-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
15층 샤워실 냉수(노원-6-24)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
15층 샤워실 온수(노원-6-25)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑(노원-6-26)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저수조(노원-6-27)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수(노원-6-28)	레지오넬라균	-	600 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
저수조(노원-6-29)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수(노원-6-30)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장