

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-05446

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	마포구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 25건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 6월 19일                      결과완료일 : 2018년 6월 29일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(마포-5-1)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
수돗물 저수조(마포-5-2)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
중앙온수(마포-5-3)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
병동내 화장실 수도 냉수(마포-5-4)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
병동내 화장실 수도 온수(마포-5-5)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
병동내 샤워실 냉수(마포-5-6)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
병동내 샤워실 온수(마포-5-7)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
냉각탑수(마포-6-1)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
수돗물 저수조(마포-6-2)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		
중앙온수(마포-6-3)	레지오넬라균	-	불검출
	<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>		

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 화장실 수도 냉수(마포-6-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 화장실 수도 온수(마포-6-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 샤워실 냉수(마포-6-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 샤워실 온수(마포-6-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(마포-7-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 저수조(마포-7-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(마포-7-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 냉수(마포-7-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 온수(마포-7-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(마포-8-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 저수조(마포-8-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
중앙온수(마포-8-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
급수시스템 냉수(마포-8-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 온수(마포-8-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
분수(마포-9-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참서류에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 박주현

책임자 : 이집호



서울특별시보건환경연구원장