# 시험·검사 성적서

접수번호:2B18-05463 **페이지 1 / 4** 

			T - 7 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. 의	뢰	인	종로구보건소 보건위생과
2. 업	체	명	
3. 시	료(검 체)	명	흡수식 냉동기 등 36건
4. 항	목 및 방	법	레지오넬라균
5. 검	사 목 적 (용	- 도)	참고용
6. 접	수 및 완료 일	실 자	의뢰접수일 : 2018년 6월 19일 결과완료일 :2018년 6월 29일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
흡수식 냉동기(종로1-1)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		
스크루 냉동기(종로1-2)	레지오넬라균	-	불검출
본원 저수조(종로1-3)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
고가 수조(종로1-4)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
4,5파트 온수탱크(종로1-5)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
1,2파트 온수탱크(종로1-6)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 냉수(종로1-7)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 온수(종로1-8)	레지오넬라균	-	불검출
샤워실 온수(종로1-9)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 냉수(종로1-10)	레지오넬라균	_	불검출

## 시험 . 검사결과

세면대 냉수(종로1-11)  세면대 온수(종로1-12)  샤워실 냉수(종로1-13)  -  샤워실 온수(종로1-14)  세면대 온수(종로1-15)	종합판정 :       시험을 확인함         종합판정 :       시험을 확인함         종합판정 :       시험을 확인함         레지오넬라고       시험을 확인함         종합판정 :       시험을 확인함         레지오넬라고       시험을 확인함         종합판정 :       시험을 확인함         제지오넬라고       시험을 확인함         레지오넬라고       시험을 확인함         레지오넬라고       시험을 확인함	-	불검출 불검출 불검출 불검출
- 세면대 온수(종로1-12) - 사위실 냉수(종로1-13) - 사위실 온수(종로1-14) -	종합판정 :       시험을 확인함         제지오넬라군       시험을 확인함         레지오넬라군       시험을 확인함         종합판정 :       시험을 확인함         레지오넬라군       시험을 확인함         종합판정 :       시험을 확인함		불검출
- 샤워실 냉수(종로1-13) - 샤워실 온수(종로1-14)	레지오넬라군	-	불검출
- 샤워실 냉수(종로1-13) - 샤워실 온수(종로1-14)	레지오넬라군	-	불검출
- 샤워실 냉수(종로1-13) - 샤워실 온수(종로1-14)	레지오넬라균 <b>종합판정 : 시험을 확인함</b> 레지오넬라균 <b>종합판정 : 시험을 확인함</b>	-	불검출
- 샤워실 온수(종로1-14) -	레지오넬라균 <b>종합판정 : 시험을 확인함</b> 레지오넬라균 <b>종합판정 : 시험을 확인함</b>	-	
- 샤워실 온수(종로1-14) -	종합판정 :시험을 확인함레지오넬라균종합판정 :시험을 확인함	-	
-	레지오넬라균 종합판정: 시험을 확인함	-	불검출
-	레지오넬라균 종합판정: 시험을 확인함	_	불검출
-	종합판정 : 시험을 확인함		물심물 
- 세면대 온수(종로1-15)			
세면대 온수(종로1-15)	레지오넬라균		
		-	불검출
-	종합판정 : 시험을 확인함		
나이시 오스/조크1 10			H 71 -
샤워실 온수(종로1-16)	레지오넬라균	_	불검출
-	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 냉수(종로1-17)	레지오넬라균	_	불검출
-	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 냉수(종로1-18)	레지오넬라균	<del>-</del>	H 71 ÷
사거길 경구(중도1-10)	네시고걸다也		불검출
-	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 온수(종로1-19)	레지오넬라균	-	불검출
-	조원까지 . 시원으 참이합		
베머디 오스/조크1 OO)	종합판정 : 시험을 확인함           레지오넬라균		Hala
세면대 온수(종로1-20)	데시오웰다판	_	불검출
-	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 냉수(종로1-21)	레지오넬라균	-	불검출
-	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 냉수(종로1-22)	레지오넬라균	_	ᆸᇧᄎ
시네크 O I (O포) <i>(CL)</i>	게시스리이면		불검출
-	종합판정 : 시험을 확인함		

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
암병동 냉각탑수(종로2-1)	레지오넬라균	_	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 냉수(종로2-2)	레지오넬라균	-	불검출
세면대 온수(종로2-3)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 냉수(종로2-4)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 온수(종로2-5)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이병원 냉각탑수(종로2-6)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 냉수(종로2-7)	레지오넬라균	_	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 온수(종로2-8)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 냉수(종로2-9)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 온수(종로2-10)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 온수(종로2-11)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
세면대 냉수(종로2-12)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 온수(종로2-13)	레지오넬라균	_	불검출

### 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실 냉수(종로2-14)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

	비고	비		1			
--	----	---	--	---	--	--	--

<sup>※</sup> 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :박주현

책임자 :이집호

서울특별시보건환경연구원장의