# 시험·검사 성적서

접수번호:2B18-05535 **페이지 1/4** 

_				_
1. 의	뢰	인	구로구보건소(지역보건과)	
2. 업	체	명		
3. 시	료(검 체)	명	남자 탕내 온수 등 36건	
4. 항	목 및 방	법	레지오넬라균	
5. 검	사 목 적 (용	도)	참고용	
6. 접	수 및 완료일	실 자	의뢰접수일 : 2018년 6월 20일 결과완료일 :2018년 7월 3일	

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
남자 탕내 온수(구로1)	레지오넬라균	_	불검출
중앙온수(구로3)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
냉각탑1(구로4)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
냉각탑2(구로5)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
냉각탑3(구로6)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
저수조(구로7)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
중앙온수(구로8)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
중앙온수(구로9)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
고가수조(구로10)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
지하수조(구로11)	레지오넬라균	_	불검출

## 시험 . 검사결과

응한편경 : 시험을 확인함	검체명	항목명	기준	결과
중합판정 : 시험을 확인함  중합한 : 시험을 확인함		종합판정 : 시험을 확인함		
중합단정 : 시험을 확인함     보건출       중합판정 : 시험을 확인함     보건출       본수(구로18)     레지오넬라고	5층 남장화장실 냉수(구로12)	레지오넬라균	-	불검출
중함판정 : 시험을 확인함  구축 사위실 병수(구로16)		 종합판정 : 시험을 확인함		
등층 사원실 병수(구로14)     례지오별라군     -     불건출       중한판정: 시험을 확인함     중한판정: 시험을 확인함     ************************************	5층 남자화장실 온수(구로13)	레지오넬라균	-	불검출
응합판정 : 시험을 확인함  - 불건출 - 충합판정 : 시험을 확인함  - 불건출 - 출합판정 : 시험을 확인함  - 불건출				
등층 사위실 몬수(구로15)     레지오넬라군     -     불검출       종합판정: 시험을 확인함     -     불검출	5층 샤워실 냉수(구로14)	레지오넬라균	-	불검출
동합판정: 시험을 확인함       7층 공용화장실 냉수(구로16)     레지오넬라교     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함     보검출		종합판정 : 시험을 확인함		
구층 공용화장실 냉수(구로16)     레지오넬라균     -     불검출       7층 공용화장실 온수(구로17)     레지오넬라균     -     불검출       7층 샤워실 냉수(구로18)     레지오넬라균     -     불검출       종합판정: 시험을 확인함     -     불검출       종합판정: 시험을 확인함     -     불검출       종합판정: 시험을 확인함     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함     -     불검출	5층 샤워실 온수(구로15)	레지오넬라균	-	불검출
중합판정: 시험을 확인함       7층 공용화장실 온수(구로17)     레지오넬라교     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함     불검출       분수(구로26)     레지오넬라교     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함     불검출       중합판정: 시험을 확인함     -     불검출       등 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라교     -     불검출		종합판정 : 시험을 확인함		
구층 공용화장실 온수(구로17)     레지오넬라균     -     불검출       7층 샤워실 냉수(구로18)     레지오넬라균     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함       분수(구로19)     레지오넬라균     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함       중합판정: 시험을 확인함     불검출       중합판정: 시험을 확인함     불검출       중합판정: 시험을 확인함     불검출       증합판정: 시험을 확인함     불검출       증합판정: 시험을 확인함     불검출       증합판정: 시험을 확인함     불검출       중합판정: 시험을 확인함     불검출       등상 남자화장실 당수(구로31)     레지오넬라균     -     불검출       통한 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라균     -     불검출	7층 공용화장실 냉수(구로16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함       7층 샤워실 냉수(구로18)     레지오넬라군     -     불검출       종합판정 : 시험을 확인함       분수(구로26)     레지오넬라군     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       증합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       종합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       등등 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라군     -     불검출       설심출     -     불검출		종합판정 : 시험을 확인함		
7층 사위실 냉수(구로18) 레지오넬라군 - 불건출  중합판정: 시험을 확인함  7층 사위실 온수(구로19) 레지오넬라군 - 불건출  중합판정: 시험을 확인함  분수(구로26) 레지오넬라군 - 불건출  중합판정: 시험을 확인함	7층 공용화장실 온수(구로17)	레지오넬라균	-	불검출
중합판정: 시험을 확인함       중합판정: 시험을 확인함       불건출       중합판정: 시험을 확인함       중합판정: 시험을 확인함       중앙온수(구로27)     레지오넬라균     -     불건출       중합판정: 시험을 확인함       5층 남자화장실 냉수(구로30)     레지오넬라균     -     불건출       종합판정: 시험을 확인함       5층 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라균     -     불건출       최대오넬라균     -     불건출       기험을 확인함     -     불건출       기험을 확인함     -     불건출		종합판정 : 시험을 확인함		
7층 샤워실 온수(구로19)     레지오넬라균     등합판정 : 시험을 확인함       분수(구로26)     레지오넬라균     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       중앙온수(구로27)     레지오넬라균     -     불검출       종합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       종합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출	7층 샤워실 냉수(구로18)	레지오넬라균	-	불검출
중합판정 : 시험을 확인함       분수(구로26)     레지오넬라균     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       중앙온수(구로27)     레지오넬라균     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함     -     불검출       등층 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라균     -     불검출		종합판정 : 시험을 확인함		
분수(구로26) 레지오넬라균 - 불검출  중합판정: 시험을 확인함  중앙온수(구로27) 레지오넬라균 - 불검출  종합판정: 시험을 확인함  - 불검출  종합판정: 시험을 확인함  5층 남자화장실 냉수(구로30) 레지오넬라균 - 불검출  종합판정: 시험을 확인함  5층 남자화장실 온수(구로31) 레지오넬라균 - 불검출	7층 샤워실 온수(구로19)	레지오넬라균	-	불검출
중합판정 : 시험을 확인함       중앙온수(구로27)     레지오넬라균     -     불검출       종합판정 : 시험을 확인함       5층 남자화장실 냉수(구로30)     레지오넬라균     -     불검출       종합판정 : 시험을 확인함       5층 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라균     -     불검출       최건호     보건출		종합판정 : 시험을 확인함		
중앙온수(구로27) 레지오넬라균 - 불검출 <b>종합판정: 시험을 확인함</b> 5층 남자화장실 냉수(구로30) 레지오넬라균 - 불검출 <b>종합판정: 시험을 확인함</b> 5층 남자화장실 온수(구로31) 레지오넬라균 - 불검출	분수(구로26)	레지오넬라균	-	불검출
중합판정 : 시험을 확인함       5층 남자화장실 냉수(구로30)     레지오넬라균     -     불검출       중합판정 : 시험을 확인함       5층 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라균     -     불검출		종합판정 : 시험을 확인함		
5층 남자화장실 냉수(구로30)     레지오넬라균     -     불검출       중합판정: 시험을 확인함     -     불검출       5층 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라균     -     불검출	중앙온수(구로27)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정: 시험을 확인함       5층 남자화장실 온수(구로31)     레지오넬라균     -     불검출				
5층 남자화장실 온수(구로31) 레지오넬라균 - 불검출	5층 남자화장실 냉수(구로30)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함	5층 남자화장실 온수(구로31)	레지오넬라균	-	불검출

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
5층 샤워실 냉수(구로32)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
5층 샤워실 온수(구로33)	레지오넬라균	-	불검출
6층 남자화장실 냉수(구로34)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
6층 남자화자실 온수(구로35)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
6층 샤워실 냉수(구로36)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
6층 샤워실 온수(구로37)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
7층 남자화장실 냉수(구로38)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
7층 남자화장실 온수(구로39)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
7층 샤워실 냉수(구로40)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
7층 샤워실 온수(구로41)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
8층 남자화장실 냉수(구로42)	레지오넬라균	_	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
8층 남자화장실 온수(구로43)	레지오넬라균	_	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
8층 샤워실 냉수(구로44)	레지오넬라균	-	불검출

### 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
	종합판정 : 시험을 확인함		
8층 샤워실 온수(구로45)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

|--|

담당자 :박주현

책임자 :이집호

서울특별시보건환경연구원장

<sup>※</sup> 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.