

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-05760

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	강동구 보건소(보건위생과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	병동내 화장실 수도 냉수 5층 등 24건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 6월 25일 결과완료일 : 2018년 7월 9일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
병동내 화장실 수도 냉수 5층(강동1-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 온수 5층(강동1-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 냉수 5층(강동1-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 온수 5층(강동1-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 냉수 10층(강동1-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 온수 10층(강동1-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 냉수 10층(강동1-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 온수 10층(강동1-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 냉수 13층(강동1-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 온수 13층(강동1-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 냉수 13층(강동1-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 온수 13층(강동1-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(물탱크) (강동1-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(강동1-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 냉수 5층(강동2-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 온수 5층(강동2-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 냉수 5층(강동2-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 온수 5층(강동2-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 냉수 3층(강동2-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 온수 3층(강동2-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 냉수 3층(강동2-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워실 온수 3층(강동2-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
수돗물 저수조(물탱크) (강동2-9)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
중앙온수(강동2-10)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장