

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-05820

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	송파구청장(건강증진과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 20건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 6월 26일 결과완료일 : 2018년 7월 10일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(송파-84)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(송파-85)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 냉수(송파-86)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 온수(송파-87)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워기 냉수(송파-88)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워기 온수(송파-89)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(송파-90)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(송파-91)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 냉수(송파-92)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 화장실 수도 온수(송파-93)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워기 냉수(송파-94)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
병동내 샤워기 온수(송파-95)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(송파-96)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(송파-97)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
102S 병동 54호 화장실 수도 냉수(송파-98)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
102S 병동 54호 화장실 수도 온수(송파-99)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
102S 병동 54호 샤워기 냉수(송파-100)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
102S 병동 54호 샤워기 온수(송파-101)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
102S 병동 54호 화장실 수도(면봉)(송파-102)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
102S 병동 54호 샤워기(면봉)(송파-103)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장