

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-05823

페이지 1 / 5

1. 의뢰인	영등포구보건소(보건지원과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 56건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 6월 26일 결과완료일 : 2018년 7월 10일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(영등포6-3)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
수돗물 저수조(영등포6-4)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
중앙온수(영등포6-5)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
10층 샤워실 냉수(영등포6-6)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
10층 샤워실 온수(영등포6-7)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
10층 화장실 냉수(영등포6-8)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
10층 화장실 온수(영등포6-9)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
9층 샤워실 냉수(영등포6-10)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
9층 샤워실 온수(영등포6-11)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
9층 화장실 냉수(영등포6-12)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
9층 화장실 온수(영등포6-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
8층 샤워실 냉수(영등포6-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
8층 샤워실 온수(영등포6-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
8층 화장실 냉수(영등포6-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
8층 화장실 온수(영등포6-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(영등포6-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(영등포6-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
중앙온수(영등포6-20)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
3층 샤워실 냉수(영등포6-21)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
3층 샤워실 온수(영등포6-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
3층 화장실 냉수(영등포6-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
3층 화장실 온수(영등포6-24)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
4층 샤워실 냉수(영등포6-25)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
4층 샤워실 온수(영등포6-26)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
4층 화장실 냉수(영등포6-27)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
4층 화장실 온수(영등포6-28)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 샤워실 냉수(영등포6-29)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 샤워실 온수(영등포6-30)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 화장실 냉수(영등포6-31)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 화장실 온수(영등포6-32)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(영등포6-33)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(영등포6-34)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
중앙온수(영등포6-35)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 냉수(영등포6-36)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 온수(영등포6-37)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 냉수(영등포6-38)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 온수(영등포6-39)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 냉수(영등포6-40)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 온수(영등포6-41)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 냉수(영등포6-42)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 온수(영등포6-43)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 냉수(영등포6-44)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 온수(영등포6-45)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 냉수(영등포6-46)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 온수(영등포6-47)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(영등포6-48)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(영등포6-49)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
중양온수(영등포6-50)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 냉수(영등포6-51)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 온수(영등포6-52)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(영등포6-53)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(영등포6-54)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
중양온수(영등포6-55)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 냉수(영등포6-56)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 온수(영등포6-57)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
분수(영등포6-58)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장