

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-07799

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	구로구보건소(지역보건과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	54병동 화장실(남) 냉수 등 14건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	자체검사
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 8월 22일                      결과완료일 : 2018년 9월 4일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
54병동 화장실(남) 냉수(구로-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
54병동 화장실(남) 온수(구로-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
54병동 화장실(남) 수도꼭지(구로-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
54병동 샤워실(남) 냉수(구로-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
54병동 샤워실(남) 온수(구로-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
54병동 샤워실(남) 수도꼭지(구로-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
92병동 화장실(남) 냉수(구로-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
92병동 화장실(남) 온수(구로-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
92병동 화장실(남) 수도꼭지(구로-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
92병동 샤워실(남) 냉수(구로-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
92병동 샤워실(남) 온수(구로-11)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
92병동 샤워실(남) 수도꼭지(구로-12)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조(구로-13)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(구로-14)	레지오넬라균	-	2,000 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참서류에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 박상훈

책임자 : 이집호



서울특별시보건환경연구원장