## 시험·검사 성적서

접수번호:2B19-03739 **페이지 1/3** 

_			
1. 의	뢰	인	종로구보건소 보건위생과
2. 업	체	명	
3. 시	료(검 체)	명	남탕 욕조온수 등 24건
4. 항	목 및 방	법	레지오넬라균
5. 검	사 목 적 (용	도)	참고용
6. 접	수 및 완료일	자	의뢰접수일 : 2019년 5월 30일 결과완료일 :2019년 6월 13일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
남탕 욕조온수(종로 1-1)	레지오넬라균	-	30,000 CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕 욕조냉수(종로 1-2)	레지오넬라균	-	불검출
남탕 샤워기온수(종로 1-3)	레지오넬라균	-	불검출
남탕 샤워기냉수(종로 1-4)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 욕조온수(종로 1-5)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 욕조냉수(종로 1-6) 	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 샤워기온수(종로 1-7)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 샤워기냉수(종로 1-8)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		
남탕 욕조온수(종로 1-9)	레지오넬라균		불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕 욕조냉수(종로 1-10) 	레지오넬라균	-	4,000 CFU/L

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕 샤워기온수(종로 1-11)	레지오넬라균	_	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕 샤워기냉수(종로 1-12)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 욕조온수(종로 1-13)	레지오넬라균	-	122,000 CFU/L
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 욕조냉수(종로 1-14)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 샤워기온수(종로 1-15)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 샤워기냉수(종로 1-16)	레지오넬라균		H 71 ÷
여성 자취기정구(중도 1-16 <i>)</i>   	데시조필나판	_	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕 욕조온수(종로 1-17)	레지오넬라균	-	8,400 CFU/L
	 종합판정 : 시험을 확인함		
남탕 욕조냉수(종로 1-18)	레지오넬라균	-	불검출
	조원교자 . 나라 오 원이원		
	종합판정: 시험을 확인함		
남탕 샤워기온수(종로 1-19)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남탕 샤워기냉수(종로 1-20)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 욕조온수(종로 1-21)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 욕조냉수(종로 1-22)	레지오넬라균	-	불검출
	 종합판정 : 시험을 확인함		

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
여탕 샤워기온수(종로 1-23)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
여탕 샤워기냉수(종로 1-24)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

|--|

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호

서울특별시보건환경연구원장의