

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05041

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	마포구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 17건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 6월 20일      결과완료일 : 2019년 7월 5일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(마포-19-26)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 저수조(마포-19-27)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 화장실 수도(냉수) (마포-19-28)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 화장실 수도(온수) (마포-19-29)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 샤워실 냉수(마포-19-30)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 샤워실 온수(마포-19-31)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(마포-19-32)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 저수조(마포-19-33)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 화장실 수도(냉수) (마포-19-34)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 화장실 수도(온수) (마포-19-35)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 샤워실 냉수(마포-19-36)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
병동내 샤워실 온수(마포-19-37)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 저수조(마포-19-38)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 냉수(마포-19-39)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물저수조(마포-19-40)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 냉수(마포-19-41)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
분수(마포-19-42)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장