

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05043

페이지 1 / 4

1. 의뢰인	종로구보건소 보건위생과
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	흡수식 냉동기 등 36건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 6월 20일 결과완료일 : 2019년 7월 5일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
흡수식 냉동기(종로 1-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
스크루 냉동기(종로 1-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
고가 수조(종로 1-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
4,5파트 온수탱크(종로 1-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1,2파트 온수탱크(종로 1-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
암병원 저수조(종로 1-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
암병원 4123 수도 온수(종로 1-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
암병원 4123 수도 냉수(종로 1-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
암병원 4123 샤워기 온수(종로 1-10)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
암병원 4123 샤워기 냉수(종로 1-11)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
암병동 냉각탑(종로 1-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 11416 수도 온수(종로 1-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 11416 수도 냉수(종로 1-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 11416 샤워기 온수(종로 1-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 11416 샤워기 냉수(종로 1-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 10202 수도 온수(종로 1-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 10202 수도 냉수(종로 1-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 10202 샤워기 온수(종로 1-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 10202 샤워기 냉수(종로 1-20)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 7122 수도 온수(종로 1-21)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 7122 수도 냉수(종로 1-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
본원병실 7122 샤워기 온수(종로 1-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
본원병실 7122 샤워기 냉수(종로 1-24)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
본원병실 5126 수도 온수(종로 1-25)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
본원병실 5126 수도 냉수(종로 1-26)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
본원병실 5126 샤워기 온수(종로 1-27)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
본원병실 5126 샤워기 냉수(종로 1-28)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이 병원 냉각탑(종로 1-29)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이병원 병실 6A01 수도 온수(종로 1-30)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이병원 병실 6A01 수도 냉수(종로 1-31)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이병원 병실 6A01 샤워기 온수(종로 1-32)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이병원 병실 6A01 샤워기 냉수(종로 1-33)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이병원 5A01 수도 온수(종로 1-34)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이병원 5A01 수도 냉수(종로 1-35)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
어린이병원 5A01 샤워기 온수(종로 1-36)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
어린이병원 5A01 샤워기 냉수(종로 1-37)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장