

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05044

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	금천구보건소(건강증진과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	바닥분수 등 19건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 6월 20일 결과완료일 : 2019년 7월 5일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
바닥분수(금천-6-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 수도 온수(3층) (금천-6-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 수도 냉수(3층) (금천-6-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 온수(3층)(금천-6-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 냉수(3층)(금천-6-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 수도 냉수(4층) (금천-6-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 온수(4층)(금천-6-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 냉수(4층)(금천-6-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(금천-6-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
옥상 급수(냉수)(금천-6-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 수도 온수(5층) (금천-6-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 수도 냉수(5층) (금천-6-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 수도 온수(5층) (금천-6-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 수도 냉수(5층) (금천-6-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 수도 온수(2층) (금천-6-15)	레지오넬라균	-	800 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
화장실 수도 냉수(2층) (금천-6-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 수도 온수(2층) (금천-6-17)	레지오넬라균	-	400 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실 수도 냉수(2층) (금천-6-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
바닥분수(금천-6-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장