

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05129

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	중량구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 25건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 6월 25일      결과완료일 : 2019년 7월 9일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(중량6-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(중량6-6-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물저수조(중량6-6-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
4층 병동 화장실 수도 냉수(중량6-6-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
4층 병동 화장실 수도 냉수(중량6-6-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
4층 병동 샤워실 냉수(중량6-6-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
4층 병동 샤워실 온수(중량6-6-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 병동 화장실 수도 냉수(중량6-6-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 병동 화장실 수도 냉수(중량6-6-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 병동 샤워실 냉수(중량6-6-9)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 병동 샤워실 온수(중랑6-6-10)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
10층 병동 화장실 수도 냉수(중랑6-6-11)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
10층 병동 화장실 수도 온수(중랑6-6-12)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
10층 병동 샤워실 냉수(중랑6-6-13)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
10층 병동 샤워실 온수(중랑6-6-14)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
13층 병동 화장실 수도 냉수(중랑6-6-15)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
13층 병동 화장실 수도 온수(중랑6-6-16)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
13층 병동 샤워실 냉수(중랑6-6-17)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
13층 병동 샤워실 온수(중랑6-6-18)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(중랑6-7-1)	레지오넬라균	-	3,800 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물저수조(중랑6-7-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 병동 화장실 수도 냉수(중랑6-7-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
5층 병동 화장실 수도 온수(중랑6-7-4)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
5층 병동 샤워실 냉수(중랑6-7-5)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
5층 병동 샤워실 온수(중랑6-7-6)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참서류에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이상미



서울특별시보건환경연구원장