

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05131

페이지 1 / 5

1. 의뢰인	서대문구보건소장(지역건강과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 51건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 6월 25일 결과완료일 : 2019년 7월 9일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(서-5-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(서-5-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
77w 화장실 냉수(서-5-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
77w 화장실 온수(서-5-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
77w 샤워실 냉수(서-5-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
77w 샤워실 온수(서-5-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
87w 화장실 냉수(서-5-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
87w 화장실 온수(서-5-8)	레지오넬라균	-	600 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
87w 샤워실 냉수(서-5-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
87w 샤워실 온수(서-5-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
97w 화장실 냉수(서-5-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
97w 화장실 온수(서-5-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
97w 샤워실 냉수(서-5-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
97w 샤워실 온수(서-5-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서-6-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(서-6-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
13w 화장실 냉수(서-6-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
13w 화장실 온수(서-6-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
13w 샤워실 냉수(서-6-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
13w 샤워실 온수(서-6-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
14w 화장실 냉수(서-6-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
14w 화장실 온수(서-6-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
14w 샤워실 냉수(서-6-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
14w 샤워실 온수(서-6-10)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(서-7-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(서-7-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
분수물(서-8-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
분수물(서-8-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
분수물(서-8-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 탕내 온수(서-9-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 탕내 온수(서-9-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 탕내 온수(서-9-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여탕 탕내 온수(서-9-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남탕 탕내 온수(서-9-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w/1554 수돗물 냉수(서-10-1)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
152w/1554 수돗물 온수(서-10-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w/1554 수돗물 침전물(면봉)(서-10-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 샤워기 냉수(서-10-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 샤워기 온수(서-10-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 샤워기 침전물(면봉)(서-10-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 수돗물 냉수(서-10-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 수돗물 온수(서-10-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 수도꼭지 침전물(면봉)(서-10-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 간호사실 수돗물 냉수(서-10-10)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 간호사실 수돗물 온수(서-10-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 간호사실 수도꼭지 침전물(면봉)(서-10-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 냉수 저수조(서-10-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
152w 배관 냉수(서-10-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 배관 온수(서-10-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 배관 냉수 침전물(면봉) (서-10-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
152w 배관 온수 침전물(면봉) (서-10-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이상미



서울특별시보건환경연구원장