

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05237

페이지 1 / 4

1. 의뢰인	관악구청장(보건행정과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	3층 화장실 냉수 등 38건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 6월 26일                      결과완료일 : 2019년 7월 11일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
3층 화장실 냉수(관악 6-1-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
3층 샤워실 냉수(관악 6-1-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
3층 샤워실 온수(관악 6-1-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 화장실 냉수(관악 6-1-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 샤워실 냉수(관악 6-1-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 샤워실 온수(관악 6-1-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 화장실 냉수(관악 6-1-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 샤워실 냉수(관악 6-1-11)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 샤워실 온수(관악 6-1-12)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남탕 샤워기 온수(관악 5-1-3)	레지오넬라균	-	1,400 CFU/L

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남탕 샤워기 냉수(관악 5-1-4)	레지오넬라균	-	400 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여탕 욕조 온수(관악 5-1-6)	레지오넬라균	-	56,000 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여탕 샤워기 온수(관악 5-1-7)	레지오넬라균	-	1,000 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 냉수(관악 6-2-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 온수(관악 6-2-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(관악 6-2-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 냉수(관악 6-3-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 온수(관악 6-3-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조(관악 6-3-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남탕 욕조 온수(관악 5-2-2)	레지오넬라균	-	100,000 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남탕 샤워기 온수(관악 5-2-3)	레지오넬라균	-	1,000 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여탕 욕조 냉수(관악 5-2-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
여탕 욕조 온수(관악 5-2-6)	레지오넬라균	-	10,400 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여탕 샤워기 온수(관악 5-2-7)	레지오넬라균	-	1,000 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 화장실 냉수(관악 6-4-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 화장실 온수(관악 6-4-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 샤워실 냉수(관악 6-4-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 샤워실 온수(관악 6-4-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 화장실 냉수(관악 6-4-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 화장실 온수(관악 6-4-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 샤워실 냉수(관악 6-4-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 샤워실 온수(관악 6-4-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 화장실 냉수(관악 6-4-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 화장실 온수(관악 6-4-10)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 샤워실 냉수(관악 6-4-11)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 샤워실 온수(관악 6-4-12)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(관악 6-4-13)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
모래내어린이공원분수(관악 6-5-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이상미



서울특별시보건환경연구원장