

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05970

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	송파구청장(건강증진과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	거주지 화장실 수돗물 냉수 등 18건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 7월 26일 결과완료일 : 2019년 8월 13일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
거주지 화장실 수돗물 냉수(송파-2019-096)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 화장실 수돗물 온수(송파-2019-097)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 화장실 수도꼭지 SWAB(면봉)(송파-2019-098)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 화장실 샤워기 헤드표면 SWAB(면봉)(송파-2019-099)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 부엌 수돗물 냉수(송파-2019-100)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 부엌 수돗물 온수(송파-2019-101)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 부엌 수도꼭지 SWAB(면봉)(송파-2019-102)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 공급 저장탱크 배관내 냉수(송파-2019-103)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 공급 저장탱크 배관내 온수(송파-2019-104)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 공급 저장탱크 냉수 배관내 SWAB(면봉) (송파-2019-105)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
거주지 공급 저장탱크 온수 배관내 SWAB(면봉) (송파-2019-106)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사우나 남탕 욕조수(온탕) (송파-2019-107)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사우나 남탕 욕조수(냉탕) (송파-2019-108)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사우나 남탕 수도 냉수(송파-2019-109)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사우나 남탕 수도 온수(송파-2019-110)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사우나 남탕 수도꼭지(냉수)SWAB(면봉) (송파-2019-111)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사우나 남탕 수도꼭지(온수)SWAB(면봉) (송파-2019-112)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사우나 저장탱크 물(송파-2019-113)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장