

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-08017

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	마포구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	건물 저수조 등 11건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 9월 24일 결과완료일 : 2019년 10월 8일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
건물 저수조(풍림-9-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사무실 화장실 세면대 수도꼭지 냉수(풍림-9-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사무실 화장실 세면대 수도꼭지 온수(풍림-9-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사무실 화장실 수도꼭지 SWAB(풍림-9-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사무실 샤워기 냉수(풍림-9-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사무실 샤워기 온수(풍림-9-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사무실 샤워기 SWAB(풍림-9-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
사무실 에어컨 배출구 SWAB(풍림-9-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(풍림-9-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉수 저장탱크(풍림-9-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
온수 저장탱크(풍림-9-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장