

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-08343

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	영등포구보건소(보건지원과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	침상주변 냉수(1) 등 13건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 10월 1일 결과완료일 : 2019년 10월 18일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
침상주변 냉수(1)(영등포 10-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
침상주변 온수(1)(영등포 10-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
침상주변 수도꼭지(1) SWAB(영등포 10-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
침상주변 냉수(2)(영등포 10-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
침상주변 온수(2)(영등포 10-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
침상주변 수도꼭지(2) SWAB(영등포 10-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
간호사실 냉수(영등포 10-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
간호사실 온수(영등포 10-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
간호사실 수도꼭지 SWAB(영등포 10-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(1)(영등포 10-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(2)(영등포 10-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
중앙저수조 냉수(영등포 10-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
중앙저수조 온수(영등포 10-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장