

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-08771

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	강동구 보건소(보건위생과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	수돗물 냉수(남) 등 16건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 10월 17일      결과완료일 : 2019년 11월 1일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
수돗물 냉수(남)(강동-1-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 온수(남)(강동-1-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 냉수(여)(강동-1-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 온수(여)(강동-1-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워기 냉수(남)(강동-1-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워기 온수(남)(강동-1-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워기 냉수(여)(강동-1-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워기 온수(여)(강동-1-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자 욕조 냉탕(강동-1-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자 욕조 온탕(강동-1-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자 옥조 냉탕(강동-1-11)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자 옥조 온탕(강동-1-12)	레지오넬라균	-	1,800 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수도꼭지 내부(남) SWAB(강동-1-15)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워기헤드 내부(남) SWAB(강동-1-16)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수도꼭지 내부(여) SWAB(강동-1-17)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워기 헤드 내부(여) SWAB(강동-1-18)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장