

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-09321

페이지 1 / 2

| | |
|---------------|---|
| 1. 의뢰인 | 용산구보건소(건강관리과장) |
| 2. 업체명 | |
| 3. 시료(검체)명 | 805호실 수도꼭지 온수 등 16건 |
| 4. 항목 및 방법 | 레지오넬라균 |
| 5. 검사 목적 (용도) | 참고용 |
| 6. 접수 및 완료 일자 | 의뢰접수일 : 2019년 11월 7일 결과완료일 : 2019년 11월 21일 |

시험 . 검사결과

| 검체명 | 항목명 | 기준 | 결과 |
|--------------------------|-----------------------|----|------------|
| 805호실 수도꼭지 온수(용산-11-1) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 805호실 수도꼭지 냉수(용산-11-2) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 805호실 수도꼭지 SWAB(용산-11-3) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 간호사실 수도꼭지 냉수(용산-11-4) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 간호사실 수도꼭지 온수(용산-11-5) | 레지오넬라균 | - | 1,000CFU/L |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 병동 샤워실 1 온수(용산-11-6) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 병동 샤워실 1 냉수(용산-11-7) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 병동 샤워실 1 샤워기 헤드(용산-11-8) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 병동 샤워실 2 온수(용산-11-9) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |
| 병동 샤워실 2 냉수(용산-11-10) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| | 종합판정 : 시험을 확인함 | | |

시험 . 검사결과

| 검체명 | 항목명 | 기준 | 결과 |
|----------------------------|--------|----|-----|
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 병동 샤워실 2 샤워기 헤드(용산-11-11) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 저수조 냉수(용산-11-12) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 저수조 온수(용산-11-13) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 냉각탑수(용산-11-14) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 저수조 온수(용산-11-15) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |
| 저수조 수도꼭지 헤드 SWAB(용산-11-16) | 레지오넬라균 | - | 불검출 |
| 종합판정 : 시험을 확인함 | | | |

| | |
|-----|--|
| 비 고 | |
|-----|--|

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장