

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-10313

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	은평구보건소(보건의료과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	106호 수돗물 냉수 등 14건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 12월 12일 결과완료일 : 2019년 12월 26일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
106호 수돗물 냉수(은평 12-1-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
106호 수돗물 온수(은평 12-1-2)	레지오넬라균	-	800 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
가습기물 및 내부침전물(은평 12-1-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1층 병동 샤워기 냉수(은평 12-1-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1층 병동 샤워기 온수(은평 12-1-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1층 간호사실 수돗물 냉수(은평 12-1-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1층 간호사실 수돗물 온수(은평 12-1-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저장탱크 내 냉수(은평 12-1-10)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저장탱크 내 온수(은평 12-1-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
배관 내 냉수 및 침전물(은평 12-1-12)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
배관 내 온수 및 침전물(은평 12-1-13)	레지오넬라균	-	400 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
106호 수도꼭지 SWAB(은평 12-2-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1층 병동 샤워기 헤드(106호) SWAB(은평 12-2-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
1층 간호사실 수도꼭지 SWAB(은평 12-2-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참서류에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장