

## 교통안전지킴이( 3 월) 점검결과

□ 점검일시 : 2019년 3월 22일~29일

□ 점검노선 : 영등포로, 도신로, 양천로, 소월로 등

□ 점검현황 :

구분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시선유도봉	무단횡단금지시설	기타
건수	17		8	1	1	1	1		5

□ 내역

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	영등포구 도신로 우신초교앞사거리	교통신호등	교통안전표지판(토정로 자전거우선도로) 파손	남부도로사업소 기전과
2	영등포구 도신로 121 정당한의원 앞	사설안내표지	신호등주에 사설안내표지판 정비	남부도로사업소 기전과 영등포구 가로경관과
3	영등포구 도림로 326 도림사거리	사설안내표지	신호등주에 사설안내표지판 정비	남부도로사업소 기전과 영등포구 가로경관과
4	영등포구 도신로 75 도림사거리	교통안전표지	횡단보도 표지판 파손	남부도로사업소 기전과
5	영등포구 도신로 75 도신로19길 입구	교통안전표지	표지판 방향 불일치 및 표지판 지지밴드 탈락	남부도로사업소 기전과
6	영등포구 도영로 신도림교 입구 (대림코오롱아파트 101동 건너편)	교통안전표지	자전거우선도로 표지판 방향 불일치	영등포구 교통행정과
7	구로구 새말로 83 정관장 앞	교통안전표지	보행자자전거경용도로 표지판 방향 불일치	남부도로사업소 기전과
8	강서구 양천로 420 등촌월드 메르디앙 아파트 입구	블라드	블라드 설치 부적합 (확인 후 철거 또는 위치조정)	강서구 교통행정과
9	강서구 마곡동 223-6 강서도로사업소 월편 GS-LPG 충전소 옆	도로반사경	도로반사경 2개 부적합 철거 요망	강서도로사업소 도로보수과
10	강서구 마곡동 223-13 강서도로사업소 월편 GS-LPG 충전소 옆	시선유도봉	시선유도봉 파손	강서도로사업소 기전과

11	강서구 방화동 452-11 방화사거리 앞 방화역 방향	교통안전표지	교통안전표지(속도제한표지) 방향 부적절	강서구 교통행정과
12	강서구 양천로 20길 입구 피자마루 앞	노면표시	횡단보도 노면표시 노후로 재도색 요망	강서구 교통행정과
13	용산구 후암동 30-82 (소월로)	교통안전표지	교통안전표지(천천히) 노후 및 우회전표지 일부 파손	서부도로사업소 기전과
14	용산구 후암동 30-82 (소월로3길 방향)	갈매기표지	갈매기표지 노후	서부도로사업소 도로보수과
15	중구 남대문로5가 467 (소월로)	갈매기표지	갈매기표지 방향 부적절	서부도로사업소 도로보수과
16	성북구 돈암동 8-166 (내부순환도로 국민대방향)	교통안전표지	교통안전표지(좌로굽은도로) 방향 부적절	서울시설공단 도로관리처
17	성북구 하월곡동 37-7 (동부간선도로 월곡역방향)	교통안전표지	교통안전표지(미끄러운도로) 훼손	서울시설공단 도로관리처

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	1	시설명	교통안전시설	분 야	교통안전	유 형	교통신호등
	위 치	영등포구 도신로 우신초교앞사거리			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2019.3.22./이문석, 박태진		교통신호등(보행자신호) 보호캡 없음					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	2	시설명	교통안전시설	분 야	교통안전	유 형	시설안내표지
	위 치	영등포구 도신로 121 정담한의원 앞			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과 영등포구 가로경관과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2019.3.22./이문석, 박태진		신호등주에 설치된 시설안내표지판(푸르지오아 파트) 정비					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	3	시설명	교통안전부속물	분 야	교통안전	유 형	시설내표지
	위 치	영등포구 도림로 326 도림사거리			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과 영등포구 가로경관과		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.3.22./이문석, 박태진	신호등주에 설치된 시설내표지판(푸르지오아 파트) 정비						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	4	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	교통안전표지
	위 치	영등포구 도신로 75 도림사거리			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.3.22./이문석, 박태진	횡단보도 표지판 파손						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	5	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	교통안전표지
	위 치	영등포구 도신로 75 도신로19길 입구		관리부서 담당자	남서부도로사업소 기전과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
								
	점검일자/점검자		지적사항	정비일자/담당자		정비사항		
	2019.3.22./이문석, 박태진		표지판 방향 불일치 및 표지판 지지밴드 탈락					


교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	6	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	교통안전표지
	위 치	영등포구 도영로 신도림교 입구(대림코오롱아파트 101동 건너편)		관리부서 담당자	영등포구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역		정비내역		점검내역		정비내역	
	점검일자/점검자		지적사항	정비일자/담당자		정비사항		
2019.3.22./이문석, 박태진		자전거우선도로 표지판 방향 불일치						


교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	7	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	교통안전표지
	위 치	구로구 새말로 83 정관장 앞		관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.3.22./이문석, 박태진	보행자자전거겸용 표지판 방향 불일치						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	8	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	강서구 양천로 420 등촌월드 메르디앙 아파트 입구		관리부서 담당자	강서구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.3.25. 이태형, 문예원	볼라드 설치 부적합 (확인 후 철거 또는 위치조정)						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	9	시설명	도로반사경	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	강서구 마곡동 223-6 강서도로사업소 월편 GS-LPG 충전소 옆		관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.3.25. 이태형, 문예원	도로반사경 2개 부적합 철거 요망						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	10	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	강서구 마곡동 223-13 강서도로사업소 월편 GS-LPG 충전소 옆		관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.3.25. 이태형, 문예원	시선유도봉 파손						


교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	11	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	강서구 방화동 452-11 방화사거리 앞 방화역 방향		관리부서 담당자	강서구청 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.3.25. 이태형, 문예원	교통안전표지(속도제한 표지) 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	12	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	강서구 양천로 20길 입구 피자마루 앞		관리부서 담당자	강서구청 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.3.25. 이태형, 문예원	횡단보도 노면표시 노후로 재도색 요망						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	13	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 후암동 30-82 (소월로)		관리부서 담당자	서부도로사업소 기전과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.3.25. 고광호	교통안전표지(천천히) 노후 및 우회전표지 일부 파손						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	14	시설명	갈매기표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 후암동 30-82 (소월로3길 방향)		관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.3.25. 고광호	갈매기표지 노후						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	15	시설명	갈매기표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	중구 남대문로5가 467 (소월로)		관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.3.25. 고광호	갈매기표지 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	16	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	성북구 돈암동 8-166 (내부순환도로 국민대방향)		관리부서 담당자	서울시설공단 도로관리처			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.3.25. 이태형	교통안전표지(좌로굽은 도로) 방향 부적절						

# 교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	17	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	성북구 하월곡동 37-7 (동부간선도로 월곡역방향)		관리부서 담당자	서울시설공단 도로관리처			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
								
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
2019.3.25. 고광호	교통안전표지(미끄러운 도로) 훼손							