

# 위치도

공사명 : 2018년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사 - 성동1구역

지시번호	1	위치	동대문구 망우로 중랑교 버스정류장(시내방향)
위치도			
지시번호	2	위치	동대문구 왕산로 청량리미주아파트 버스정류장(시내방향)
위치도			




# 위치도

공사명 : 2018년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사 - 성동1구역

지시번호	5	위치	동대문구 왕산로 신설동역 버스정류장(양방향)
위치도			
지시번호	6	위치	동대문구 천호대로 동대문구청 버스정류장(양방향)
위치도			

# 위치도

공사명 : 2018년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사 - 성동1구역

지시번호	7	위치	동대문구 천호대로 신담초교 버스정류장(양방향)
위치도			
지시번호	8	위치	성동구 광나루로 응봉교~성동교
위치도			


# 위치도

공사명 : 2018년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사 - 성동1구역

지시번호	9	위치	성동구 행당로 회춘당한의원~논골사거리 앞, 금호1가동주민센터~신금호역으 거리
위 치 도			
지시번호	10	위치	성동구 마장로 마장삼거리~마장동주민센터교차로
위 치 도			

# 위치도

공사명 : 2018년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사 - 성동1구역

지시번호	11	위치	성동구 난계로 신당래미안하이베르아파트 앞 횡단보도~논골사거리
위치도			
지시번호	12	위치	성동구 독성로 무쇠막삼거리~두무개다리 전 (서울숲푸르지오1차아파트 103동 앞~옥수하이츠아파트 101동 앞)
위치도			

# 위치도

공사명 : 2018년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사 - 성동1구역

지시번호	13	위치	동대문구 한천로 휘봉고교~휘경파출소
위치 도			