

「깨끗한 지하철, 안전한 우리일터, 다함께 Metro환경」

주요 현안 보고

2023. 6.



서울메트로환경
Seoul Metro Environment Co.,Ltd.

1

근무 안전환경 조성 · 개선

□ 추진배경

- 현장 근로자 안전·환경을 위한 작업장 및 휴게실·샤워장 등 근무환경 개선

□ 추진내용

- 창동기지 대청소선 개선(보수)
 - 조명등 설치, 발 빠짐 방지발판 설치(공사 창동기지사업소)
 - 물품 보관함 설치(자체 예산)
- 신정·지축기지 휴게실 개선공사
 - 신정기지 : 건물 청소 휴게공간 노후 침상 철거 및 확장
 - 지축기지 : 남·여 샤워실 및 화장실 개선



< 창동기지 물품보관함 >



< 창동기지 발 빠짐 방지발판 >



< 지축기지 남자샤워실 >

□ 향후계획

- 남직원 휴게실 지속 확보 및 개선 추진
 - 남직원 채용인력 지속 증가에 따른 휴게공간 부족 해소
 - 공실 상가 등 확보 등 모회사의 적극 협조·지원

※ 확보 현황

남직원 배치역	확보현황	미확보 역
45개소	32개소	13개소

작성 자

역사환경지원처장 : 강신규 ☎ 6395-6580
기지청사지원처장 : 정영배 ☎ 6395-6577

담당: 장재석 ☎ 6569
담당: 신진환 ☎ 6575

□ 추진배경

- 작업장 내 시설물을 전수조사 및 점검을 통해 위험 취약개소 발굴하여 중대재해 예방
- 잠실광역환승센터(공중이용시설) 중대시민재해의 선제적으로 예방과 고객 안전 확보를 위한 시설물 점검

□ 추진내용

○ 잠실광역환승센터 시설물 안전 점검

- 전기설비 안전점검, 소방시설 종합점검, 기계설비 성능점검(' 23.3월 ~ 4월)



< 전기설비 안전점검 >



< 소방시설 종합점검 >



< 기계설비 성능점검 >

○ 사업장 점검을 통한 위험요소 개선·발굴

- 1~4호선 승강장 출입로(승강장 더미부) 등기구 등 필요 개소 발굴·개선 요청

※ 조사결과 : 55개 역사, 150개소

구분	개소	비고
소등	60	
등기구 없음	89	31개소 : 선로 벽측 형광등 있음
멸등	1	

□ 향후계획

○ 역사 업무 공간 내 배관시설 종합세척('23.6.1.~7.10.)

- 배관 내시경을 통한 배수 상태 확인, 분해·이물질 제거
- 기계식 전동스프링 청소 장비로 배관 및 부속품 청소 작업 등

작성 자

역사환경지원처장 : 강신규 ☎ 6395-6580

기지청사지원처장 : 정영배 ☎ 6395-6577

담당: 장재석 ☎ 6569

담당: 김승엽 ☎ 6574