

위치도 및 현황사진

연번	1	위치	아차산로 379	내용	보도 파손
					

연번	2	위치	아차산로 344	내용	보도 파손
					

연번	3	위치	동일로 451~453	내용	보도 파손
					

위치도 및 현황사진

연번	4	위치	잠실대교 복단	내용	보도 파손
					

연번	5	위치	광나루로 570	내용	보도 파손
					

연번	6	위치	자양로 71~73	내용	보도 파손
					

위치도 및 현황사진

연번	7	위치	아차산로 333~343	내용	유도블록 파손
					

연번	8	위치	면목로 159	내용	보도 파손
					

연번	9	위치	천호대로 556	내용	편석 파손
					

위치도 및 현황사진

연번	10	위치	능동로 373	내용	보도 파손
					

연번	11	위치	구의주유소	내용	보도 파손
					

연번	12	위치	면목로 76	내용	보도 파손
					

위치도 및 현황사진

연번	13	위치	용마산로 74	내용	보도 파손
					

연번	14	위치	능동로 179-1	내용	보도 파손
					

연번	15	위치	뚝섬로 612	내용	보도 파손
					

위치도 및 현황사진

연번	16	위치	동일로 379	내용	보도 파손
					

연번	17	위치	동일로 391	내용	보도 파손
					

연번	18	위치	광나루로 622	내용	유도블록 파손
					

위치도 및 현황사진

연번	19	위치	군자역 3번출구	내용	판석 정비
					

연번	20	위치	군자역 5번출구	내용	판석 정비
					

연번	21	위치	광나루로 375-1	내용	보도 침하
					

위치도 및 현황사진

연번	22	위치	어린이대공원 후문	내용	판석 정비
					

연번	23	위치	어린이대공원 정문	내용	판석 정비
					

연번	24	위치	군자역 2번출구	내용	판석 정비
					

위치도 및 현황사진

연번	25	위치	특검로 623	내용	보도 파손

연번	26	위치	동일로 381	내용	보도 파손

연번	27	위치	동일로 385	내용	보도 파손

위치도 및 현황사진

연번	28	위치	동일로 427	내용	보도 파손

연번	29	위치	천호대로 612	내용	판석 정비

연번	30	위치	동일로 302-306	내용	측구 파손