


겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	청량 제 1고가	특이사항 없음	-	
2	청량 제2고가	낙하방지망 볼트 고정 요망	공무직 정비 완료	1
3	살곶이화해교	신축이음 유간 청소 요망	공무직 정비 완료	2
4	성동지하차도	배수로 청소요망	공무직 정비 완료	3
5	행당고가	빗물받이 청소 요망	공무직 정비 완료	4

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2019. 11.

점검자 직) 시설9급 성명) 최문석 (서명)
 직) 시설6급 성명) 최태석 (서명)
 외부전문가 성명) 김영환 

□ 점검 및 정비 사진



1. 청량 제2고가



공무직 정비 완료




2. 살곶이화해교



공무직 정비 완료



3. 성동지하차도



공무직 정비 완료

□ 점검 및 정비 사진



4. 행당고가



공무직 정비 완료