


◎ 점검 사진 (2020.10 한강수경시설 5개소)

1. 뚝섬 음악분수



변압기 2중접지선 누설전류 측정



변압기 온도 및 누전 상태 확인



ACB 개방시 콘트롤 에러 상태



TR-1 코아 열화상태 상세 확인

2. 여의도 물빛광장 분수



PF상태 및 AIS 접점상태 확인



콘덴서 및 타이머 동작상태 확인



특고압 케이블 피복손상 여부 확인



누전경보기 및 OCGR 상태 확인

3. 난지거울분수 / 4. 똑섬벽천분수 / 5. 난지물놀이장 분수



난지거울- AISS 배터리 방전



난지거울-예비 PF 비치 상태



똑섬벽천분수- 피뢰기, PF 상태 확인



똑섬벽천분수-특고압 케이블 피복손상 확인



난지물놀이장- 계량기 및 케이블 상태 확인



난지물놀이장-LED, 제어반 램프 확인