





(4월) 소방안전관리 외관점검표		위탁업무 대행업체		 생명과재산을보호하는 주식회사 한양소방 대표이사 서 병 열			
소방대상물 명칭	난지물재생센터						
점검일자	2018년 4월 9일		사무실	주소	서울시 금천구 두산로 70,B-1610		
점검자	권민영 외(업체담당자명 명기)			전화	02)894-2119	팩스	02)806-3594
양호:○, 정비요함:△, 해당없음:/							
설비의 종류	각 설비명	점검항목			점검결과		
소화설비	소화기구	소화약제 충압상태			○		
		안전핀 체결상태			○		
		소화기 호스 및 노즐상태			○		
	옥내소화전	소화전 위치표시등 상태			○		
		소화전 호스 및 관창 체결상태			○		
		소화전 배관내 적정압력 유지상태			○		
	스프링클러	스프링클러 헤드 외관상태			/		
		알람밸브 및 건식밸브 셋팅상태			/		
		스프링클러 배관내 적정압력 유지상태			/		
	가스계 소화설비	각 방호구역별 선택밸브 상태			○		
		저장용기내 약제 압력상태			○		
		압력스위치 솔레노이드 상태			○		
		수동조작함 전원부 상태			○		
	소방펌프	가스방출헤드 및 배관상태			○		
		동력제어반 스위치 및 펌프 기동상태			○		
		감시제어반 스위치 및 펌프 기동상태			○		
펌프 축의 회전상태 및 모터 작동상태			○				
비상방송설비	펌프 주변배관 및 배관내 공기고임 상태			○			
	화재연동 및 앰프 작동상태			○			
경보설비	자동화재탐지설비	수신기 화재 및 고장신호 상태			○		
		수신기 전원부 상태			○		
		수신기 각 스위치 상태			○		
		감지기 및 중계기 상태			○		
		발신기 상태			○		
피난설비	유도등, 유도표지	유도등 광원의 점등상태			○		
		유도등 예비전원 상태			○		
		유도등 및 유도표지 외관상태			○		
소화활동설비	연결송수관설비	송수구 및 캡 상태			○		
		방수구 및 방수기구함 상태			○		
기타설비	비상콘센트설비	전원부 상태			/		
		위치표시등 상태			/		
보수사항	상기 설비외 소방점검 해당설비 및 방화구획 관련 시설물등	외관 및 기능 상태			○		
보수사항	4월중 종합정밀점검 시행예정						
비고	*수신기 점검 (회로도통, 예비전원 점검) *유도등 점등상태 점검 *소화펌프, 소화전, 소화기 외관상태 점검 *감지기 전압상태 및 발신기 상태 점검 *비상방송 송출 테스트 점검						


(4월) 소방안전관리 외관점검표		위탁업무 대행업체		 생명과재산을보호하는 주식회사 한양소방 대표이사 서 병 열		
소방대상물 명칭	난지물재생센터 유입펌프장					
점검일자	2018년 4월 9일	사무실	주소	서울시 금천구 두산로 70,B-1610		
점검자	권민영 외(업체담당자명 명기)		전화	02)894-2119	팩스	02)806-3594
양호:○, 정비요함:△, 해당없음:/						
설비의 종류	각 설비명	점검항목			점검결과	
소화설비	소화기구	소화약제 충압상태			○	
		안전핀 체결상태			○	
		소화기 호스 및 노즐상태			○	
	옥내소화전	소화전 위치표시등 상태			○	
		소화전 호스 및 관창 체결상태			○	
		소화전 배관내 적정압력 유지상태			○	
	스프링클러	스프링클러 헤드 외관상태			/	
		알람밸브 및 건식밸브 셋팅상태			/	
		스프링클러 배관내 적정압력 유지상태			/	
	가스계 소화설비	각 방호구역별 선택밸브 상태			○	
		저장용기내 약제 압력상태			○	
		압력스위치 솔레노이드 상태			○	
		수동조작함 전원부 상태			○	
	소방펌프	가스방출헤드 및 배관상태			○	
		동력제어반 스위치 및 펌프 기동상태			○	
감시제어반 스위치 및 펌프 기동상태			○			
펌프 축의 회전상태 및 모터 작동상태			○			
비상방송설비	펌프 주변배관 및 배관내 공기고임 상태			○		
	화재연동 및 앰프 작동상태			○		
경보설비	자동화재탐지설비	수신기 화재 및 고장신호 상태			○	
		수신기 전원부 상태			○	
		수신기 각 스위치 상태			○	
		감지기 및 중계기 상태			○	
		발신기 상태			○	
피난설비	유도등, 유도표지	유도등 광원의 점등상태			○	
		유도등 예비전원 상태			○	
		유도등 및 유도표지 외관상태			○	
소화활동 설비	연결송수관설비	송수구 및 캡 상태			○	
		방수구 및 방수기구함 상태			○	
기타설비	비상콘센트설비	전원부 상태			/	
		위치표시등 상태			/	
보수사항	상기 설비외 소방점검 해당설비 및 방화구획 관련 시설물등	외관 및 기능 상태			○	
보수사항						
기타	*수신기 점검 (회로도통, 예비전원 점검) *유도등 점등상태 점검 *소화펌프, 소화전, 소화기 외관상태 점검 *비상방송 연동테스트 진행					


(4월) 소방안전관리 외관점검표		위탁업무 대행업체		 생명과재산을보호하는 주식회사 한양소방 대표이사 서 병 열		
소방대상물 명칭	난지물재생센터 강서관사(2,4동)		사무실	주소	서울시 금천구 두산로 70,B-1610	
점검일자	2018년 4월 9일		전화	02)894-2119	팩스	02)806-3594
점검자	권민영 외(업체담당자명 명기)					
양호:○, 정비요함:△, 해당없음:/						
설비의 종류	각 설비명	점검항목			점검결과	
소화설비	소화기구	소화약제 충압상태			○	
		안전핀 체결상태			○	
		소화기 호스 및 노즐상태			○	
	옥내소화전	소화전 위치표시등 상태			/	
		소화전 호스 및 관창 체결상태			/	
		소화전 배관내 적정압력 유지상태			/	
	스프링클러	스프링클러 헤드 외관상태			/	
		알람밸브 및 건식밸브 셋팅상태			/	
		스프링클러 배관내 적정압력 유지상태			/	
	가스계 소화설비	각 방호구역별 선택밸브 상태			/	
		저장용기내 약제 압력상태			/	
		압력스위치 솔레노이드 상태			/	
		수동조작함 전원부 상태			/	
	소방펌프	가스방출헤드 및 배관상태			/	
		동력제어반 스위치 및 펌프 기동상태			/	
감시제어반 스위치 및 펌프 기동상태			/			
펌프 축의 회전상태 및 모터 작동상태			/			
비상방송설비	펌프 주변배관 및 배관내 공기고임 상태			/		
	화재연동 및 앰프 작동상태			/		
경보설비	자동화재탐지설비	수신기 화재 및 고장신호 상태			○	
		수신기 전원부 상태			○	
		수신기 각 스위치 상태			○	
		감지기 및 중계기 상태			○	
		발신기 상태			○	
피난설비	유도등, 유도표지	유도등 광원의 점등상태			○	
		유도등 예비전원 상태			○	
		유도등 및 유도표지 외관상태			○	
소화활동 설비	연결송수관설비	송수구 및 캡 상태			/	
		방수구 및 방수기구함 상태			/	
기타설비	비상콘센트설비	전원부 상태			/	
		위치표시등 상태			/	
보수사항	상기 설비외 소방점검 해당설비 및 방화구획 관련 시설물등	외관 및 기능 상태			○	
보수사항						
기타	*수신기 점검 (회로도통, 예비전원 점검) 각 동별 수신기 점검 *유도등 점등상태 점검 *기타소방시설물 점검					

(4월) 소방안전관리 외관점검표		위탁업무 대행업체		 생명과재산을보호하는 주식회사 한양소방 대표이사 서 병 열		
소방대상물 명칭	난지물재생센터 상암오수펌프장		사무실	주소	서울시 금천구 두산로 70,B-1610	
점검일자	2018년 4월 9일		사무실	전화	02)894-2119	팩스 02)806-3594
점검자	권민영 외(업체담당자명 명기)			양호:○, 정비요함:△, 해당없음:/		
설비의 종류	각 설비명	점검항목			점검결과	
소화설비	소화기구	소화약제 충압상태			○	
		안전핀 체결상태			○	
		소화기 호스 및 노즐상태			○	
	옥내소화전	소화전 위치표시등 상태			/	
		소화전 호스 및 관창 체결상태			/	
		소화전 배관내 적정압력 유지상태			/	
	스프링클러	스프링클러 헤드 외관상태			/	
		알람밸브 및 건식밸브 셋팅상태			/	
		스프링클러 배관내 적정압력 유지상태			/	
	가스계 소화설비	각 방호구역별 선택밸브 상태			/	
		저장용기내 약제 압력상태			/	
		압력스위치 솔레노이드 상태			/	
		수동조작함 전원부 상태			/	
	소방펌프	가스방출헤드 및 배관상태			/	
		동력제어반 스위치 및 펌프 기동상태			/	
		감시제어반 스위치 및 펌프 기동상태			/	
펌프 축의 회전상태 및 모터 작동상태			/			
비상방송설비	펌프 주변배관 및 배관내 공기고임 상태			/		
	화재연동 및 앰프 작동상태			/		
경보설비	자동화재탐지설비	수신기 화재 및 고장신호 상태			○	
		수신기 전원부 상태			○	
		수신기 각 스위치 상태			○	
		감지기 및 중계기 상태			○	
		발신기 상태			○	
피난설비	유도등, 유도표지	유도등 광원의 점등상태			○	
		유도등 예비전원 상태			○	
		유도등 및 유도표지 외관상태			○	
소화활동 설비	연결송수관설비	송수구 및 캡 상태			/	
		방수구 및 방수기구함 상태			/	
기타설비	비상콘센트설비	전원부 상태			/	
		위치표시등 상태			/	
보수사항	상기 설비외 소방점검 해당설비 및 방화구획 관련 시설물등	외관 및 기능 상태			○	
보수사항						
기타	*수신기 점검 (회로도통, 예비전원 점검) *유도등 점등상태 점검					

(5월) 소방안전관리 외관점검표		위탁업무 대행업체		 생명과재산을보호하는 주식회사 한양소방 대표이사 서 병 열			
소방대상물 명칭	난지물재생센터						
점검일자	2018년 5월 14일		사무실	주소	서울시 금천구 두산로 70,B-1610		
점검자	권민영 외(업체담당자명 명기)			전화	02)894-2119	팩스	02)806-3594
양호:○, 정비요함:△, 해당없음:/							
설비의 종류	각 설비명	점검항목			점검결과		
소화설비	소화기구	소화약제 충압상태			○		
		안전핀 체결상태			○		
		소화기 호스 및 노즐상태			○		
	옥내소화전	소화전 위치표시등 상태			○		
		소화전 호스 및 관창 체결상태			○		
		소화전 배관내 적정압력 유지상태			○		
	스프링클러	스프링클러 헤드 외관상태			/		
		알람밸브 및 건식밸브 셋팅상태			/		
		스프링클러 배관내 적정압력 유지상태			/		
	가스계 소화설비	각 방호구역별 선택밸브 상태			○		
		저장용기내 약제 압력상태			○		
		압력스위치 솔레노이드 상태			○		
		수동조작함 전원부 상태			○		
		가스방출헤드 및 배관상태			○		
	소방펌프	동력제어반 스위치 및 펌프 기동상태			○		
		감시제어반 스위치 및 펌프 기동상태			○		
펌프 축의 회전상태 및 모터 작동상태			○				
펌프 주변배관 및 배관내 공기고임 상태			○				
비상방송설비	화재연동 및 앰프 작동상태			○			
경보설비	자동화재탐지설비	수신기 화재 및 고장신호 상태			○		
		수신기 전원부 상태			○		
		수신기 각 스위치 상태			○		
		감지기 및 중계기 상태			○		
		발신기 상태			○		
피난설비	유도등, 유도표지	유도등 광원의 점등상태			○		
		유도등 예비전원 상태			○		
		유도등 및 유도표지 외관상태			○		
소화활동 설비	연결송수관설비	송수구 및 캡 상태			○		
		방수구 및 방수기구함 상태			○		
기타설비	비상콘센트설비	전원부 상태			/		
		위치표시등 상태			/		
보수사항	상기 설비외 소방점검 해당설비 및 방화구획 관련 시설물등	외관 및 기능 상태			○		
보수사항							
비고	*수신기 점검 (회로도통, 예비전원 점검) *지하관랑 중계기 전원반 선로결선상태 및 전압상태 정상여부 점검 *소화펌프, 소화전, 소화기 외관상태 점검 *감지기 전압상태 및 발신기 상태 점검 *비상방송 송출 테스트 점검						

(5월) 소방안전관리 외관점검표		위탁업무 대행업체		 생명과재산을보호하는 주식회사 한양소방 대표이사 서 병 열		
소방대상물 명칭	난지물재생센터 유입펌프장		사무실		주소 서울시 금천구 두산로 70,B-1610	
점검일자	2018년 5월 21일		전화		02)894-2119	팩스 02)806-3594
점검자	권민영 외(업체담당자명 명기)					
양호:○, 정비요함:△, 해당없음:/						
설비의 종류	각 설비명	점검항목			점검결과	
소화설비	소화기구	소화약제 충압상태			○	
		안전핀 체결상태			○	
		소화기 호스 및 노즐상태			○	
	옥내소화전	소화전 위치표시등 상태			○	
		소화전 호스 및 관창 체결상태			○	
		소화전 배관내 적정압력 유지상태			○	
	스프링클러	스프링클러 헤드 외관상태			/	
		알람밸브 및 건식밸브 셋팅상태			/	
		스프링클러 배관내 적정압력 유지상태			/	
	가스계 소화설비	각 방호구역별 선택밸브 상태			○	
		저장용기내 약제 압력상태			○	
		압력스위치 솔레노이드 상태			○	
		수동조작함 전원부 상태			○	
		가스방출헤드 및 배관상태			○	
	소방펌프	동력제어반 스위치 및 펌프 기동상태			○	
		감시제어반 스위치 및 펌프 기동상태			○	
펌프 축의 회전상태 및 모터 작동상태			○			
펌프 주변배관 및 배관내 공기고임 상태			○			
비상방송설비	화재연동 및 앰프 작동상태			○		
경보설비	자동화재탐지설비	수신기 화재 및 고장신호 상태			○	
		수신기 전원부 상태			○	
		수신기 각 스위치 상태			○	
		감지기 및 중계기 상태			○	
		발신기 상태			○	
피난설비	유도등, 유도표지	유도등 광원의 점등상태			○	
		유도등 예비전원 상태			○	
		유도등 및 유도표지 외관상태			○	
소화활동 설비	연결송수관설비	송수구 및 캡 상태			○	
		방수구 및 방수기구함 상태			○	
기타설비	비상콘센트설비	전원부 상태			/	
		위치표시등 상태			/	
보수사항	상기 설비외 소방점검 해당설비 및 방화구획 관련 시설물등	외관 및 기능 상태			○	
보수사항	1처리장 지하2층 비가 오면 습기로 인한 감지기 오동작이 빈번하게 일어나 지하2층 전체 감지기 및 회로 보수요함 (천장 매우높음)					
기타	*작동기능점검 시행					

(5월) 소방안전관리 외관점검표		위탁업무 대행업체		 생명과재산을보호하는 주식회사 한양소방 대표이사 서 병 열		
소방대상물 명칭	난지물재생센터 강서관사(2,4동)		사무실	주소	서울시 금천구 두산로 70,B-1610	
점검일자	2018년 5월 21일		사무실	전화	02)894-2119	팩스 02)806-3594
점검자	권민영 외(업체담당자명 명기)			양호:○, 정비요함:△, 해당없음:/		
설비의 종류	각 설비명	점검항목			점검결과	
소화설비	소화기구	소화약제 충압상태			○	
		안전핀 체결상태			○	
		소화기 호스 및 노즐상태			○	
	옥내소화전	소화전 위치표시등 상태			/	
		소화전 호스 및 관창 체결상태			/	
		소화전 배관내 적정압력 유지상태			/	
	스프링클러	스프링클러 헤드 외관상태			/	
		알람밸브 및 건식밸브 셋팅상태			/	
		스프링클러 배관내 적정압력 유지상태			/	
	가스계 소화설비	각 방호구역별 선택밸브 상태			/	
		저장용기내 약제 압력상태			/	
		압력스위치 솔레노이드 상태			/	
		수동조작함 전원부 상태			/	
	소방펌프	가스방출헤드 및 배관상태			/	
		동력제어반 스위치 및 펌프 기동상태			/	
감시제어반 스위치 및 펌프 기동상태			/			
펌프 축의 회전상태 및 모터 작동상태			/			
비상방송설비	펌프 주변배관 및 배관내 공기고임 상태			/		
	화재연동 및 앰프 작동상태			/		
경보설비	자동화재탐지설비	수신기 화재 및 고장신호 상태			○	
		수신기 전원부 상태			○	
		수신기 각 스위치 상태			○	
		감지기 및 중계기 상태			○	
		발신기 상태			○	
피난설비	유도등, 유도표지	유도등 광원의 점등상태			○	
		유도등 예비전원 상태			○	
		유도등 및 유도표지 외관상태			○	
소화활동 설비	연결송수관설비	송수구 및 캡 상태			/	
		방수구 및 방수기구함 상태			/	
기타설비	비상콘센트설비	전원부 상태			/	
		위치표시등 상태			/	
보수사항	상기 설비외 소방점검 해당설비 및 방화구획 관련 시설물등	외관 및 기능 상태			○	
보수사항						
기타	*작동기능점검 시행					

(5월) 소방안전관리 외관점검표		위탁업무 대행업체		 생명과재산을보호하는 주식회사 한양소방 대표이사 서 병 열		
소방대상물 명칭	난지물재생센터 상암오수펌프장					
점검일자	2018년 5월 14일	사무실	주소	서울시 금천구 두산로 70,B-1610		
점검자	권민영 외(업체담당자명 명기)		전화	02)894-2119	팩스	02)806-3594
양호:○, 정비요함:△, 해당없음:/						
설비의 종류	각 설비명	점검항목			점검결과	
소화설비	소화기구	소화약제 충압상태			○	
		안전핀 체결상태			○	
		소화기 호스 및 노즐상태			○	
	옥내소화전	소화전 위치표시등 상태			/	
		소화전 호스 및 관창 체결상태			/	
		소화전 배관내 적정압력 유지상태			/	
	스프링클러	스프링클러 헤드 외관상태			/	
		알람밸브 및 건식밸브 셋팅상태			/	
		스프링클러 배관내 적정압력 유지상태			/	
	가스계 소화설비	각 방호구역별 선택밸브 상태			/	
		저장용기내 약제 압력상태			/	
		압력스위치 솔레노이드 상태			/	
		수동조작함 전원부 상태			/	
	소방펌프	가스방출헤드 및 배관상태			/	
		동력제어반 스위치 및 펌프 기동상태			/	
		감시제어반 스위치 및 펌프 기동상태			/	
펌프 축의 회전상태 및 모터 작동상태			/			
비상방송설비	펌프 주변배관 및 배관내 공기고임 상태			/		
	화재연동 및 앰프 작동상태			/		
경보설비	자동화재탐지설비	수신기 화재 및 고장신호 상태			○	
		수신기 전원부 상태			○	
		수신기 각 스위치 상태			○	
		감지기 및 중계기 상태			○	
		발신기 상태			○	
피난설비	유도등, 유도표지	유도등 광원의 점등상태			○	
		유도등 예비전원 상태			○	
		유도등 및 유도표지 외관상태			○	
소화활동 설비	연결송수관설비	송수구 및 캡 상태			/	
		방수구 및 방수기구함 상태			/	
기타설비	비상콘센트설비	전원부 상태			/	
		위치표시등 상태			/	
보수사항	상기 설비외 소방점검 해당설비 및 방화구획 관련 시설물등	외관 및 기능 상태			○	
보수사항						
기타	*수신기 점검 (회로도통, 예비전원 점검) *유도등 점등상태 점검					

난지물 재생센터 5월 점검사진




수신기 점검



수신기 점검




감지기 점검



감지기 점검



비상방송 테스트



난지물재생센터 유입펌프장 5월 점검사진



수신기 점검



수신기 점검



비상방송 점검



소화전 점검



소화펌프 점검



유도등 점검