

상수원보호구역 현지평가 준비서류

□ 보호구역 관리장비

(2018. 12월말 기준)

○ 방제물품 확보 현황

구분	오일웬스 (20m/세트)	흡착포 (10kg/box)	흡착분 (12m/box)	유처리제 (18L/통)	분말황토 (25kg/포)	오일 스키머	황토 살포기	유처리 분말	흡착물 (10kg)
수량	320m	20box	150x	90L	1,750kg	1	1	14	16
오일제거량	X	kg	kg	X	X	X	X	X	kg
보관장소	광나루 관공선 선착장								

○ 관리장비 확보 현황

구분	순찰선	청소선	청소보조선	관리차량
수량	2척	1척	1척	1대

□ 상수원보호구역 단속실적

○ 제한 및 금지행위 단속 실적

(2018 1월 ~ 12월말)

구분	감시횟수	감시인원	단속실적
계	1,800회	1,800명	24건
수상	18*20=360회	18*20=360명	0건
육상	4*360=1,440회	4*360=1,440명	24건

○ 제한 및 금지행위 조치 실적

(2018. 1월 ~ 12월말)

구분	행위별								조치실적			
	계	유류 등 유출	폐기물 투기 등	자동차 세차행위	수영목욕 등	야외취사 행위	어패류 채취행위	다량의 토사유출	계	계도	조치의뢰	기타
계	23	2	1	0	0	0	20	0	23	23	0	0
수상	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
육상	21	0	1	0	0	0	20	0	21	21	0	0

※ 증빙자료(공문, 동향보고, 출장결과보고서 등)는 별도 첨부 요망.

□ 방제물품 및 장비 사진철

○ 방제물품 확보 관련 사진

<p><보관장소 입구></p> 	<p><오일웬스 물품사진 1></p> 	<p><흡착포 물품사진 2></p> 
<p><흡착뽀 물품사진 3></p> 	<p><유처리제 물품사진 4></p> 	<p><분말항토 물품사진 5></p> 
<p><오일스키머 물품사진 6></p> 	<p><항토살포기 물품사진 7></p> 	<p><유처리분말 물품사진 8></p> 

○ 관리장비 사진

서울518호 순찰선	서울519호 순찰선	서울912호 청소선	한강1호 청소보조선	관리차량
				