성준빌딩 점검결과

층	위치	설비	지적내역	조치사항	관련근거
4	교회 비상구	피난구유도등	점등불량(구형)	교체요함	NFSC 303 제9조
4	교회 비상구	비상조명등	점등불량	교체요함	NFSC 304 제4조
4	교회 출입구	휴대용비상조명등	전원불량	교체요함	NFSC 304 제4조
2	주방 옆 실 발신기	발신기	커버탈락	교체요함	NFSC 203 제9조
2	시카고 비상구	완강기	표지미부착	부착요함	NFSC 301 제4조
2	흡연실	피난구유도등	적응성불량(통로→피난구 우방향)	교체요함	NFSC 303 제9조
2	출입구 앞	피난구유도등	예비전원불량(천정 좌방향)	교체요함	NFSC 303 제9조
2	수신기 옆	피난유도선 전원반	예비전원불량	교체요함	NFSC 303 제8조의2
2	수신기함	주경종	불량	교체요함	NFSC 203 제8조
1	족발집 주방	자동확산소화기	미설치-2개	설치요함	NFSC 101 제4조
1	발신기함	지구경종	음량미달	교체요함	NFSC 203 제8조
지1	노래방 2번방	감지기	동작불량(차동식)	교체요함	NFSC 203 제7조
지1	노래방 8번방	감지기	동작불량(차동식)	교체요함	NFSC 203 제7조
지1	노래방 10번방	유도표지	탈락	교체요함	NFSC 303 제9조