



## 교통안전지킴이(5월) 점검결과



- 점검일시 : 2018. 5. 8 ~ 5. 25
- 점검노선 : 후암로, 일원로 등
- 점검현황



구분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시·선유도용	무단횡단금지시설	기타
건수	14				14				

□ 내역


연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	용산구 후암로 65	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
2	용산구 후암동 244-146	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
3	용산구 후암동 244-146	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
4	용산구 청파동3가 111-1	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
5	용산구 청파동3가 132-198	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
6	용산구 청파동3가 132-198	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
7	용산구 효창원로 177-15	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
8	용산구 효창원로 177-15	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
9	용산구 효창동 257-1 백범 김구 기념관 앞	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
10	용산구 청파동2가 134-7	블라드	블라드 재질 부적정	용산구 토목과
11	강남구 광평로 19길 10	블라드	블라드 재질 부적정	강남구 도로관리과
12	강남구 수서동 728	블라드	블라드 재질 부적정	강남구 도로관리과
13	강남구 일원로 7	블라드	블라드 재질 부적정	강남구 도로관리과
14	마포구 임정로 75	블라드	블라드 재질 부적정	마포구 토목과

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	1	시설명	블라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 후암로 65			관리부서 담당자			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.5.25 이명희, 문예원		블라드 재질 부적정					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	2	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 후암동 244-146			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	3	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 후암동 244-146			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	4	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 청파동3가 111-1			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	5	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 청파동3가 132-198			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	6	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 청파동3가 132-198			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	7	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 효창원로 177-15			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	8	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 효창원로 177-15			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	9	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 효창동 257-1 백범 김구 기념관 앞			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						


교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	10	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	용산구 청파동2가 134-7			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	11	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	강남구 광평로19길 10			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정						



## 교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	12	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 수서동 728			관리부서				
		위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.5.25 이명희, 문예원		볼라드 재질 부적정						

## 교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	13	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 일원로 7			관리부서				
		위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.5.25 이명희, 문예원		볼라드 재질 부적정						

# 교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	14	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	마포구 임정로 75			관리부서 담당자				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항			정비일자/담당자	정비사항			
	2018.5.25 이명희, 문예원	볼라드 재질 부적정							