

제 5차 작업지시

- 지 시 번 호 : 2018 - 5차
- 공 사 명 : 2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)
- 지 시 일 자 : 2018. 10.
- 작 업 기 간 : 2018. 10. ~ 2018. 11. 까지
- 계약상대자 : 이에스피건설 대표 강 상 수

■ 작업지시내역

연번	위치	작업내용	규격 및 지시물량	작업조건		비고
				주간	야간	
1	공항대로, 발산역~양화교	시선유도봉 정비	50개	√		
2	남부순환로, 개봉동 403-19 앞	방호울타리 단부 정비	1개	√		
3	노들로, 당산중학교 앞	방호울타리 레일 정비	1경간	√		
4	노들로, 양화대교 남단 램프	시선유도봉 설치	5개	√		민원
5	노들로, 양화대교 남단 램프	콘크리트 구조물 정비	1개	√		민원
6	목동서로, 양평교 서단	방호울타리 단부 정비	1개	√		
7	방화대로, 공학중학교 앞	시선유도봉 설치	30개	√		경찰요청
8	버드나루로 155 앞	무단횡단금지시설 정비	18경간	√		민원
9	남부순환로, 공수부대 정문 앞	시선유도봉 설치	51개	√		포장후속작업
10	남부순환로105길 118-4 앞	시선유도봉 설치	20개	√		경찰요청
11	목동동로, 목동 11단지 앞	빗물받이 정비	1개소	√		민원
12	목동서로, 목동서로2길 교차로	시선유도봉 설치	20개	√		민원
13	선유로, 양화대교 남단	시선유도봉 설치	116개	√		포장후속작업
14	양평로, 당산역 앞	무단횡단금지시설 정비	5경간	√		민원
15	오목로, 오목지하차도 상부	시선유도봉 정비	20개	√		포장후속작업

지시번호	5-1	위치	공항대로, 발산역~양화교
------	-----	----	---------------


작업내용	시선유도봉 정비		
------	----------	--	--



비고	50개 - 전구간 점검하여 파손시설물 정비		
----	-------------------------	--	--

지시번호	5-2	위치	남부순환로, 개봉동 403-19 앞
------	-----	----	---------------------

작업내용	방호울타리 단부 정비		
------	-------------	--	--



비고	1개		
----	----	--	--

지시번호	5-3	위치	노들로, 당산중학교 앞
------	-----	----	--------------


작업내용	방호울타리 레일 정비		
------	-------------	--	--



비고	1경간		
----	-----	--	--

지시번호	5-4	위치	노들로, 양화대교 남단 램프
------	-----	----	-----------------


작업내용	시선유도봉 설치		
------	----------	--	--



비고	5개		
----	----	--	--

지시번호	5-5	위치	노들로, 양화대교 남단 램프
------	-----	----	-----------------


작업내용	콘크리트 구조물 정비		
------	-------------	--	--



비고	1개		
----	----	--	--

지시번호	5-6	위치	목동서로, 양평교 서단
------	-----	----	--------------


작업내용	방호울타리 단부 정비		
------	-------------	--	--



비고	1개		
----	----	--	--

지시번호	5-7	위치	방화대로, 공학중학교 앞
------	-----	----	---------------


작업내용	시선유도봉 설치		
------	----------	--	--



비고	30개		
----	-----	--	--

지시번호	5-8	위치	버드나루로 155 앞
------	-----	----	-------------

작업내용 무단횡단금지시설 정비



비고	18경간
----	------

지시번호	5-9	위치	남부순환로, 공수부대 정문 앞
------	-----	----	------------------


작업내용	시선유도봉 설치		
------	----------	--	--



비고	51개		
----	-----	--	--

지시번호	5-10	위치	남부순환로105길 118-4 앞
------	------	----	-------------------

작업내용	시선유도봉 설치		
------	----------	--	--



비고	20개		
----	-----	--	--

지시번호	5-11	위치	목동동로, 목동 11단지 앞
------	------	----	-----------------

작업내용	빗물받이 정비		
------	---------	--	--



비고	1개소		
----	-----	--	--

지시번호	5-12	위치	목동서로, 목동서로2길 교차로
------	------	----	------------------

작업내용	시선유도봉 설치		
------	----------	--	--



비고	20개		
----	-----	--	--

지시번호	5-13	위치	선유로, 양화대교 남단
------	------	----	--------------


작업내용	시선유도봉 설치		
------	----------	--	--



비고	116개		
----	------	--	--

지시번호	5-14	위치	양평로, 당산역 앞
------	------	----	------------


작업내용	무단횡단금지시설 정비		
------	-------------	--	--



비고	5경간		
----	-----	--	--

지시번호	5-15	위치	오목로, 오목지하차도 상부
------	------	----	----------------

작업내용	시선유도봉 정비		
------	----------	--	--



비고	20개		
----	-----	--	--