

---

문서번호 : 제IC2K20-061001호

---

수 신 : 강남소방서

---

참 조 : Date : 2020. 6. 10.

---

제 목 : 공기안전매트 점검 보고

---


귀 서의 일익 번창을 기원합니다.

귀서에서 요청한 공기안전매트 안전 점검 결과를 다음과 같이 회신합니다.

- 다 음 -

1. 항 목 : 공기안전매트 5층용
2. 검사기간 : 2010. 6. 8. ~ 6. 9.
3. 검사 결과 : 안전에 이상 없음.
4. 별첨 : 공기안전매트 점검보고서 1부. -끝-

주식회사 이 천  
대표이사 이왕철



# 정비 및 점검내역서

	담당	과장	부장
결	_____		_____
재			

점검일	2020년 6월 9일	의뢰처	강남소방서
등록번호	-	제조일	2015. 10.
품명	공기안전매트	구분	5층용 이하용

## 점검현황

번호	점검부위	점검내역	점검결과
1	공기안전매트 본체	공기압	정상
		본체 성형 시간	정상(2분 이내)
		PU 코팅	이상 없음
		공기배출구 덮개끈(4개소)	수선 필요
2	원단의 강도	-	미확인
		이하여백	

최종결과	- 정상(사용가능) <div style="float: right; text-align: center;">  </div>	확	기술담당	김연중
		인	품질담당	이정희

## 점검 상세 내역

- 공기안전매트 표면이 햇빛 노출로 인해 변색되었으나 원단의 PU 코팅의 노화는 없는 상태로 요구조자의 안전에는 이상 없음.
- 공기 주입을 소요시간은 2분 이내로 정상적인 공기압을 유지하고 있으며 사용 시 요구조자에 가해 지는 충격을 적절히 흡수할 수 있음.
- 요구조자의 안전을 위해 공기안전매트 상부의 적색표시와 공기배출구 4개소의 덮개 끈은 수리할 필요 있음.