

마곡119안전센터 6-8호 유류주입 내역(2.14.금)

운행정보
메뉴얼 HOME > 장비관리 > 소방장비 > 소방차량 > 운행일지 > 운행정보

관할서 강서소방서 마곡119안전센터 등록번호

차량구분 ==전체== ==전체== 차량상태 사용중

차량종류 전산관리번호

[조회](#)

조회건수 4 건

연번	관할서	안전센터	차량구분	차량종류	등록번호	호수	차량상태	전산관리번호	최근누계
1	강서소방서	마곡119안전센터	미혼차(이륜)	대림 EG300	서울강서차6153		사용중	11000010447918	39 km
2	강서소방서	마곡119안전센터	구급차(승합형)	중형승용	7174254	6-8	사용중	11000010446010	8,572 km
3	강서소방서	마곡119안전센터	물탱크차(중4,3000)	대형화물	87류1561	35	사용중	11000010446009	1,326 km
4	강서소방서	마곡119안전센터	펌프차(중3,0000)	대형화물	82740894	25	사용중	11000010446008	2,203 km

출동일자 2020-01-15 ~ 2020-02-14 [조회](#) [한셀 저장](#) 유류청구일자 [지체주유](#) [청구 및 출금종](#)

조회건수 186 건 ※ 마지막 결제시간 이전의 운행일지는 수정하실 수 없습니다. 등록, 수정하시려면 결제권자(팀장, 센터장)에게 문의바랍니다.

연번	출동	귀소	성명	용무	목적지	유류보급	금회거리	누계	결제상태	결제자	결제일자
1	2020-02-14 11:35	2020-02-14 15:30	김정식	기타점검	도봉차량정비센터,본서	50 L	78 km	8,572 km	미결제		
2	2020-02-14 11:01	2020-02-14 11:30	김정식	구급출동	강서로45다길(부민병원)		7 km	8,494 km	미결제		
3	2020-02-14 10:26	2020-02-14 11:00	김정식	구급출동	강서로193(미대서물)		7 km	8,487 km	미결제		
4	2020-02-14 08:33	2020-02-14 08:55	김정식	구급출동	하늘길38(미이송)		5 km	8,480 km	미결제		

※ 앞의 색과 같은 운행일지 목록은 운행거리(누계)가 이전 누계거리보다 작은 누계입니다. 수정하시기 바랍니다. [신규](#) [저장](#) [삭제](#)

※ **평균연비 : 9.7 L(KW)**, ※ **현재연비 : 0 L(KW)** * 현재연비가 평균연비보다 작습니다. 운행정보를 확인해주시기 바랍니다.

* 운행일(부터) 2020-02-14 11 시 3 분 5 분 * 운행일(까지) 2020-02-14 15 시 3 분 0 분 [근무일지 연계](#)

운행시간(분) 235분 * 운행일 시간 기준(분)으로 자동계산됩니다. * 현장활동시간(분) 0분 * 시간은 분으로 환산하여 입력

* 계급 지방소방장 * 성명 김정식 * 용무 기타점검 * 목적지 도봉차량정비센터,본서

유류사용 구분 경유 운행거리(금회) 78 km * 운행거리(누계) 8,572 km 최근누계 8,494 km

연료 주입 50 리터, 연료 주입장소 없음 자체주유 LPG충전 전기충전 유류통용카드 힌트 주유

사용량 포말약제 리터 분말약제 kg 기타약제