





현황 및 위치도

하천명	인수천(우안)		연 번	1
위 치	아람장 뒤	조치사항	차집관로 하부 세굴	
				
				

현황 및 위치도

하천명	인수천(우안)		연 번	2
위 치	백관산장 앞	조치사항	차집관로 하부 세굴	
				
				

현황 및 위치도

하천명	당현천(우안)		연 번	3
위 치	상계복개	조치사항	맨홀 상판 이탈	
				
				

현황 및 위치도

하천명	목동천(우안)		연 번	4
위 치	공릉빗물펌프장 앞	조치사항	차집관로 맨홀 주변 자전거도로 소파	



현황 및 위치도

하천명	우이천(우안)		연 번	5
위 치	덕수교 하류	조치사항	데크 파손	



현황 및 위치도

하천명	우이천(우안)		연 번	6
위 치	덕수교 하류	조치사항	데크 파손	



공사명	강북하천유지관리
공 종	우천우피해조사
위 치	덕수교 하류 중간지점 침수정 데크파손
내 용	침수정 데크파손
일 자	2018.08.30



현황 및 위치도

하천명	우이천(우안)		연 번	7
위 치	쌍문414교 하류	조치사항	데크 파손	



현황 및 위치도


하천명	우이천(우안)		연 번	8
위 치	계성교 밑	조치사항	데크 파손	

공사명	강북하천유지관리
공 종	우천우피해조사
위 치	계성교 밑
내 용	침수경 파손
일 자	2018.08.30



현황 및 위치도



하천명	우이천(우안)		연 번	9
위 치	계성교 하류	조치사항	데크 파손	




공사명	강북하천유지관리
공 종	우천우피해조사
위 치	계성교 하류
내 용	침수정 파손
일 자	2018.08.30



현황 및 위치도

하천명	우이천(우안)		연 번	10
위 치	계성교 하류	조치사항	데크 파손	
				
공사명	강북하천유지관리			
공 종	우천우피해조사			
위 치	계성교 하류			
내 용	소형집수점 파손			
일 자	2018.08.30			
				

현황 및 위치도

하천명	우이천(우안)		연 번	11
위 치	계성교 하류	조치사항	데크 파손	
				
공사명	강북하천유지관리			
공 종	우천우피해조사			
위 치	계성교 하류			
내 용	소형집수정 파손			
일 자	2018.08.30			
