

작업보고서

작업현황

2019년 7월 5일 금요일

노선명	위 치	작업내용	작업현황				
			차선	폭	연장	개소	면적
* 뚝천가하차도	유림부 예초 및 난간	예초 및 난간 세척완료 (양방향)					
	· 배수로 청소						
	· 그레이팅 이탈정비 3EA						
	· 충격흡수대 세척 2EA						
	· 시선유도봉 세척 24EA						
* 월계2교	예초 및 난간	방호책 세척완료 (양방향)					
* 뚝천교	예초 및 난간	방호책 세척완료 (양방향)					
	(배우구 20EA)	(시선유도봉 11EA)					
* 당현3교	예초 및 난간	방호책 세척완료 (양방향)					
	(배우구 4EA)						
* 당현1교	예초 및 난간	방호책 세척완료 (양방향)					
	(배우구 6EA)						
* 당현2교	예초 및 난간	방호책 세척완료 (양방향)					
	(배우구 12EA)						

인력 및 자재사용 현황

투입인력		투입장비	사용자재		기타
반장	반원	19호 공무직	록하드(포)	아스콘(t)	
1	4	41호 임차인			

위와 같이 작업 결과를 보고합니다.

반 장 :

남상훈