

# 인 수 증

영등포소방서

화재안전특별조사에 활용할 점검장비를 다음과 같이 인수하였으며, 당해 장비는 영등포소방서로 무상양여가 예정된 장비로서 양여 전 장비의 취급과 관리에 대한 책임은 장비를 납품 받은 등포소방서에 있으므로 장비의 취급과 관리를 철저히 하도록 하겠으며, 사용 또는 관리 중 파손·분실 등의 사유 발생 시 영등포소방서에서 수리비 또는 재구입비 대한 책임을 지며 파손 등의 사유로 양수를 거부하지 않겠습니다.

물 품 명	수 량
레이저거리측정기	5 개

2018 년 10 월 30 일

담당 팀장(또는 계장)

소방경

성 명 전 봉 순

장비관리담당자

소방교

성 명 지 진 기



## 물품검사(수)조서(보고서)

발행번호:

납 품 일 자 : '18.10.30.

검 사 일 자 : '18.10.30.

검 사 장 소 : 영등포소방서 예방과

						요구번호			
						공고번호	제 호		
						계약번호	25183107700		
건 명		화재안전특별조사 점검장비구매 (레이저거리측정기)				계약금액	생 략		
계 약 자		FLUS				계약기간	2018.6.7.~ 2018.10.5.		
순위	품 명	규 격	단위	수량	단 가	검사 방법	검사 결과	비고	
1	레이저 거리측정기	FL-100	대	5	113,016.4	규격 및 성능 검사	합격		

상기와 같이 물품검사(수)함

2018 년 10 월 30 일

검 사 공 무 원

소방경

성 명 전 봉 순

검 사 공 무 원

소방교

성 명 지 진 기



## 물 품 검 사 체 크 리 스투

검 사 내 용	검 사 결 과(해당란에 √체크)			
	양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
1. 배부수량과 실제 입고수량이 동일한지 여부 확인	√			
2. 점검장비 본품 및 부수장비(부수물품) 등 구성품 확인	√			
3. 점검장비의 크기, 무게, 재질, 색상 등이 규격서의 사양과 일치 여부 확인	√			
4. 점검장비의 정상적인 작동 여부 확인	√			
5. 점검장비 관련 제반서류 구비여부 확인 (사용설명서, 시험성적서, 품질보증서, 수입신고필증, A/S증명서 등)	√			


# 납품검사 관련사진




전체수량 물품 입고 사진



포장(박스) 개봉



검사 진행 중(크기)



검사 진행 중(기능)



검사 진행 중(기능)



부속물품 포함