

교통안전지킴이(8월) 점검결과

- 점검일시 : 2018. 8. 8. ~ 8. 31.
- 점검노선 : 한남대로, 월계로 외 8개 도로
- 점검현황 :

구분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시선유도봉	무단횡단금지시설	기타
건수	76	12	38	3	9	7	7		

□ 내역

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	성동구 금호동4가 269-2	시선유도봉	시선유도봉 파손	성동도로사업소 도로보수과
2	용산구 한남동 725-13	시선유도봉	시선유도봉 상태 불량	서부도로사업소 도로보수과
3	용산구 한남동 725-13	시선유도봉	시선유도봉 상태 불량	서부도로사업소 도로보수과
4	용산구 한남동 1-116	블라드	블라드 재질 부적합	용산구청 토목과
5	용산구 한남동 260-1	블라드	블라드 재질 부적합	용산구청 토목과
6	용산구 한남동 72-3	블라드	블라드 재질 부적합	용산구청 토목과
7	용산구 한남동 707-71	시선유도봉	시선유도봉 파손	서부도로사업소 도로보수과
8	용산구 한남동 707-71	노면표시	노면도색 상태 불량	서부도로사업소 도로보수과
9	성동구 옥수동 1-37	노면표시	노면도색 상태 불량	서부도로사업소 도로보수과
10	광진구 광나루로 505(구의사거리)	도로표지	좌회전 방향(아차산역) 안내지명이 가로수에 가려 인식 불가	광진구 교통행정과
11	광진구 자양로 228	시선유도봉	시선유도봉 파손	성동도로사업소 도로보수과
12	광진구 자양로 258-1	안전표지	안전표지 가로수에 가림으로 안전표지 이전 요함	성동도로사업소 기전과
13	광진구 자양로 249	안전표지	안전표지 노후	성동도로사업소 기전과
14	광진구 구의동 178-16	도로표지	문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함	광진구 교통행정과
15	광진구 위커힐로 57-30	도로표지	문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함	광진구 교통행정과
16	광진구 광장동 399-12	도로표지	문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함	광진구 교통행정과
17	광진구 광장동 399-12	도로표지	문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함	광진구 교통행정과
18	광진구 광장동 399-12	도로표지	문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함	광진구 교통행정과

19	광진구 광장동 399-12	도로표지	문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함	광진구 교통행정과
20	광진구 구의동 236-21	노면표시	노면표시 상태 불량	성동도로사업소 도로보수과
21	광진구 구의동 111	안전표지	중앙차로 버스전용차로 교통안전표지 지주 도색 불량	성동도로사업소 기전과
22	성북구 동소문로 328	볼라드	볼라드 파손	성북구 교통행정과
23	성북구 월계로 4	볼라드	볼라드 파손	성북구 교통행정과
24	성북구 종암로 40길 25-7	볼라드	볼라드 파손	성북구 교통행정과
25	성북구 월계로 한덕자원 앞	볼라드	볼라드 파손	성북구 교통행정과
26	성북구 월계로 30	볼라드	볼라드 파손	성북구 교통행정과
27	성북구 월계로 48	시선유도봉	시선유도봉 파손	북부도로사업소 도로보수과
28	성북구 장위로 23	안전표지	교통안내표지판 파손	성북구 교통행정과
29	영등포구 대림로252	신호기	횡단보도 음향신호기 고장 (양방향)	남부도로사업소 기전과
30	영등포구 대림로248	안전표지	교통안전표지 방향 부적절, 가로수에 가려져 인식 불가	남부도로사업소 기전과 영등포구 푸른도시과
31	영등포구 대림로241	노면표시	노면표시 상태 불량	남부도로사업소 도로보수과
32	영등포구 대림로235	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
33	영등포구 대림로229	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
34	영등포구 대림로223	노면표시	노면표시 상태 불량	남부도로사업소 도로보수과
35	영등포구 대림로223	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가, 교통안전표지 훼손	남부도로사업소 기전과 영등포구 푸른도시과
36	영등포구 대림3동사거리	도로표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
37	영등포구 대림로209	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
38	영등포구 대림로195	신호기	횡단보도 음향신호기 고장	남부도로사업소 기전과
39	영등포구 대림로187	안전표지	교통안전표지 훼손	남부도로사업소 기전과
40	영등포구 대림로179	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
41	영등포구 대림로179	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
42	영등포구 대림로171	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
43	영등포구 대림로171	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
44	영등포구 대림동 697	노면표시	노면표시 상태 불량	남부도로사업소 도로보수과
45	영등포구 대림로153	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과

46	영등포구 대림로21길6 대동초등학교 앞 (대림로)	노면표시	노면표시 상태 불량	남부도로사업소 도로보수과
47	영등포구 대림로21길6 대동초등학교 앞 (대림로)	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
48	영등포구 대림로142	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
49	영등포구 대림로138	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
50	영등포구 대림로17길2	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
51	영등포구 대림로127	도로표지	가로수에 가려져 도로명판 인식 불가	영등포구 푸른도시과
52	영등포구 대림로119	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가, 교통안전표지 노후	남부도로사업소 기전과 영등포구 푸른도시과
53	영등포구 대림로117-1	안전표지	교통안전표지 노후	남부도로사업소 기전과
54	영등포구 대림로120	안전표지	교통안전표지 방향 부적절, 가로수에 가려져 인식 불가	남부도로사업소 기전과 영등포구 푸른도시과
55	영등포구 디지털로388 (대림로)	신호기	횡단보도 음향신호기 고장	남부도로사업소 기전과
56	영등포구 대림로89-1	안전표지	LED안전표지와 기존 안전표지 중복, LED안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
57	영등포구 대림로88	안전표지	교통안전표지 훼손	남부도로사업소 기전과
58	영등포구 대림로85	도로표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
59	영등포구 대림로79	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
60	영등포구 대림로73	도로표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 푸른도시과
61	영등포구 대림로62	도로표지	도로표지 지주 연결부분이 녹슬어 교체 요함	영등포구 교통행정과
62	영등포구 대림로60	안전표지	교통안전표지 지주 연결부분이 녹슬어 교체 요함	남부도로사업소 기전과
63	관악구 신림동500 (신사로12길 주변)	안전표지	교통안전표지 훼손, 노후	남부도로사업소 기전과
64	관악구 봉천로248	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
65	관악구 봉천로256	안전표지	교통안전표지 노후	남부도로사업소 기전과
66	관악구 봉천로292	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
67	관악구 봉천로292-1	안전표지	교통안전표지 훼손	남부도로사업소 기전과
68	관악구 봉천로312	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	관악구 공원녹지과
69	관악구 봉천로314	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	관악구 공원녹지과
70	관악구 봉천로314	시선유도봉	시선유도봉 훼손	남부도로사업소 도로보수과
71	관악구 봉천로324-1	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
72	관악구 봉천로328	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	관악구 공원녹지과

73	관악구 봉천로328-1	시선유도봉	시선유도봉 훼손	남부도로사업소 도로보수과
74	관악구 봉천로344	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	관악구 공원녹지과
75	관악구 봉천로360	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가, 교통안전표지 노후	남부도로사업소 기전과 관악구 공원녹지과
76	관악구 봉천로364	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	관악구 공원녹지과

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	1	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	성동구 금호동4가 269-2			관리부서 담당자	성동도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		시선유도봉 파손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	2	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	용산구 한남동 725-13			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일			시선유도봉 상태 불량					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	3	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	용산구 한남동 1-116			관리부서 담당자	용산구청 토목과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		볼라드 재질 부적합						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	4	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	용산구 한남동 32-37			관리부서 담당자	용산구청 토목과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일			볼라드 재질 부적합					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	5	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	용산구 한남동 260-1			관리부서 담당자	용산구청 토목과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		볼라드 재질 부적합						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	6	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	용산구 한남동 72-3			관리부서 담당자	용산구청 토목과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		볼라드 재질 부적합						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	7	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	용산구 한남동 707-71			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		시선유도봉 파손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	8	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	용산구 한남동 707-71			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일			노면도색 상태 불량					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	9	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	성동구 옥수동 1-37			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일			노면도색 상태 불량					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	10	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 광나루로 505(구의사거리)			관리부서 담당자	광진구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/ 점검자	지적사항			정비일자/담당자	정비사항			
	2018.8.22. 이명희, 최성일	좌회전 방향(아차산역) 안내지명이 가로수에 가려 인식 불가							

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	11	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 자양로 228			관리부서 담당자	성동도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일			시선유도봉 파손					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	12	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 자양로 258-1			관리부서 담당자	성동도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		안전표지 가로수에 기림으로 안전표지 이전 요함						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	13	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 자양로 249			관리부서 담당자	성동도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		안전표지 노후						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	14	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 구의동 178-16			관리부서 담당자	광진구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	15	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 위거힐로 57-30			관리부서 담당자	광진구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		문안컴토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	16	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 광장동 399-12			관리부서 담당자	광진구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2018.8.22. 이명희, 최성일		도로표지 문안검토 없이 무단 설치로 철거 요함							

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	17	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 광장동 399-12			관리부서 담당자	광진구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		도로표지 문안검토 없이 무단 설치로 철거 요함						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	18	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 광장동 399-12			관리부서 담당자	광진구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	19	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 광장동 399-12			관리부서 담당자	광진구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		문안검토 승인 없이 무단설치로 철거 후 도로명 표지로 설치 요함						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	20	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 구의동 236-21			관리부서 담당자	성동도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		노면표시 상태 불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	21	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	광진구 구의동 111			관리부서 담당자	성동도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.22. 이명희, 최성일		중앙차로 버스전용차로 교통안전표지 지주 도색 불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	22	시설명	도로부속물	분 야	교통안전	유 형	블라드	
	위 치	성북구 동소문로 328			관리부서 담당자	성북구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.30. 이문석		블라드 파손						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	23	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	성북구 월계로 4			관리부서 담당자	성북구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.30. 이문석		볼라드 파손(기울어짐)						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	24	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	성북구 종암로 40길 25-7			관리부서 담당자	성북구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.30. 이문석		볼라드 파손(기울어짐)						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	25	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	성북구 월계로 한덕자원 앞			관리부서 담당자	성북구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.30. 이문석		볼라드 파손 (보호캡 파손 2개소)						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	26	시설명	블라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	성북구 월계로 30			관리부서 담당자	성북구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.30. 이문석			블라드 파손 (보호캡 파손 4개소)					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	27	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	성북구 월계로 48			관리부서 담당자	북부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.30. 이문석		시선유도봉 파손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	28	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	성북구 장위로 23			관리부서 담당자	성북구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.30. 이문석		교통표지판 파손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	29	시설명	신호기	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	영등포구 대림로252			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
								
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		횡단보도 음향신호기 고장 (양방향)					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	30	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형			
	위 치	영등포구 대림로248			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과 영등포구 푸른도시과				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 방향 부적절, 가로수에 가려져 인식 불가							

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	31	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로241			관리부서 담당자	남부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.8.31. 신근호, 문예원		노면표시 상태 불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	32	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로235			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	33	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	영등포구 대림로229			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	34	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	영등포구 대림로223			관리부서 담당자	남부도로사업소 도로보수과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		노면표시 상태 불량					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	35	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로223			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과 영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가, 교통안전표지 훼손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	36	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림3동사거리			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원			가로수에 가려져 인식 불가					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	37	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로209			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	38	시설명	신호기	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로195			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		횡단보도 음향신호기 고장						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	39	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로187			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 훼손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	40	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로179			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	41	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로179			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	42	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로171			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원			교통안전표지 방향 부적절					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	43	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로171			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	44	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	영등포구 대림동 697			관리부서 담당자	남부도로사업소 도로보수과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		노면표시 상태 불량					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	45	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로153			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	46	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형			
	위 치	영등포구 대림로21길6 대동초등학교 앞 (대림로)			관리부서 담당자	남부도로사업소 도로보수과				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	2018.8.31. 신근호, 문예원		노면표시 상태 불량							

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	47	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로21길6 대동초등학교 앞 (대림로)			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	48	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로142			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	49	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로138			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	50	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로17길2			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원			교통안전표지 방향 부적절					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	51	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로127			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 도로명판 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	52	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로119			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과 영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가, 교통안전표지 노후						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	53	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로117-1			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 노후						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	54	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로120			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과 영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점 검 내 역					정 비 내 역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가, 교통안전표지 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	55	시설명	신호기	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 디지털로388 (대림로)			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점 검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		횡단보도 음향신호기 고장						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	56	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형			
	위 치	영등포구 대림로89-1			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	2018.8.31. 신근호, 문예원		LED안전표지와 기존 안전표지 중복, LED안전표지 방향 부적절							
	※ 기존 안전표지와 중복하여 LED표지판을 설치한 이유 제출 요청									

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	57	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로88			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원			교통안전표지 훼손					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	58	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로85			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	59	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로79			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	60	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	영등포구 대림로73			관리부서 담당자	영등포구 푸른도시과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	61	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로62			관리부서 담당자	영등포구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원			도로표지 지주 연결부분이 녹슬어 교체 요함					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	62	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로60			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 지주 연결부분이 녹슬어 교체 요함						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	63	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 신림동500 (신사로12길 주변)			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원			교통안전표지 훼손, 노후					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	64	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로248			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	65	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로256			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 노후						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	66	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로292			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	67	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로292-1			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 훼손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	68	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로312			관리부서 담당자	관악구 공원녹지과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	69	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로314			관리부서 담당자	관악구 공원녹지과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	70	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	관악구 봉천로314			관리부서 담당자	남부도로사업소 도로보수과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		시선유도봉 훼손					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	71	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로324-1			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		교통안전표지 방향 부적절						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	72	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로328			관리부서 담당자	관악구 공원녹지과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원			가로수에 가려져 인식 불가					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	73	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	관악구 봉천로328-1			관리부서 담당자	남부도로사업소 도로보수과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		시선유도봉 훼손					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	74	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로344			관리부서 담당자	관악구 공원녹지과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	75	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	관악구 봉천로360			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과 관악구 공원녹지과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가, 교통안전표지 노후					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	76	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	관악구 봉천로364			관리부서 담당자	관악구 공원녹지과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가						